

BMW 330CI / 346C 231 HK MANUELL 2WD

TESTDATO: 15.06.2026

 BS91820

 78 493 KM

 19.11.2003
Førstegang registrert

 Bensin

CHASSISNR: WBABN510X0JT71907

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.09.2027

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Kontrollert



Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt.
1.2	Nøkler	Mangler. nøkkel nr2 mangler
1.3	Nøkler	Virker ikke. knapper på nøkkelen virker ikke
Assistentsystemer og diagnose		
2.1	Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde.
2.2	Diagnose	Se diagnosetest.
Eksteriør		
3.1	Under bil	Løst varmeskjold.
3.2	Panser	Noe steinsprut med rust.
3.3	Dører -	Rust/korrosjon.
3.4	Bakluke	Feil på elektrisk åpne/lukkemekanisme. bakluke knappen er skadet
3.5	Bakluke	Rust/korrosjon.
3.6	Skjermer -	Rust.
3.7	Skjermer -	Bulk.
3.8	Skjermer -	P-bulk.
3.9	Speil -	Speilhus riper.
3.10	Dekk/Felger -	Kantkjørt felg. sommer felger
3.11	Dekk/Felger	Hjulsett mangler - vinter.
3.12	Støtfanger -	Bulk.
3.13	Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning.
3.14	Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning.
3.15	Tak	Rust.
3.16	Kanal -	Ripe(r) ned til grunning.
Lys		
4.1	Lys foran -	Dugg/fukt.
4.2	Lys foran -	Riper i glass.
4.3	Lys bak -	Skiltlys lyser ikke.
4.4	Lys bak -	Matte glass.
4.5	Retningslys -	Vann/dugg.
Motor		
5.1	Oljenivå/røykutvikling	Oljenivå under minimum .
5.2	Service	Varsler service.
5.3	Motor	Oljelekkasje i forkant.
5.4	Motor	Oljelekkasje mellom motor/gear.
Hjuloppheng/styring		

6.1 Fjærer/støtdemper -	mangler/ikke tilgjengelig på testtidspunktet, godkjenning på senkesett	alle
6.2 Ledd -	Slakk i ytre endeledd.	høyre foran, venstre foran
6.3 Stabilisatorer/stag -	Slakk i lenkearmer.	høyre foran, venstre foran

Bremser

7.1 Skiver -	Slitte/stor slitekant.	høyre bak
--------------	------------------------	-----------

Gir og drivlinje


8.1 Girkasse	Lekkasje.	
--------------	-----------	--

Interiør

9.1 Midtkonsoll/midtarmlene	Riper/skade.	
9.2 Dørtrekk -	deksel mangler	venstre
9.3 Seter -	Skade på setetrekk.	høyre foran, venstre foran
9.4 Solblending panoramatak	Defekt. defekt/løs solskjerming	



2.1 Varsellampe lyser se bilde



3.1 Løst varmeskjold



3.2 Noe steinsprut med rust



3.3 Rust/korrosjon



3.3 Rust/korrosjon



3.3 Rust/korrosjon



3.3 Rust/korrosjon



3.3 Rust/korrosjon



3.4 Feil på elektrisk åpne/lukkemekanisme
Bakluke knappen er skadet



3.5 Rust/korrosjon



3.5 Rust/korrosjon



3.6 Rust



3.6 Rust



3.6 Rust



3.6 Rust



3.6 Rust



3.6 Rust




3.6 Rust



3.6 Rust




3.6 Rust



3.7 Bulk



3.8 P-bulk



3.8 P-bulk



3.9 Speilhus riper



3.10 Kantkjørt felg Sommer felger



3.10 Kantkjørt felg Sommer felger



3.10 Kantkjørt felg Sommer felger



3.10 Kantkjørt felg Sommer felger



3.12 Bulk



3.12 Bulk



3.13 Ripe(r) ned til grunning



3.13 Ripe(r) ned til grunning



3.13 Ripe(r) ned til grunning



3.13 Ripe(r) ned til grunning



3.14 Ripe(r) ned til grunning



3.14 Ripe(r) ned til grunning



3.14 Ripe(r) ned til grunning



3.14 Ripe(r) ned til grunning



3.14 Ripe(r) ned til grunning



3.15 Rust



3.15 Rust



3.16 Ripe(r) ned til grunning



3.16 Ripe(r) ned til grunning



3.16 Ripe(r) ned til grunning



3.16 Ripe(r) ned til grunning



3.16 Ripe(r) ned til grunning



3.16 Ripe(r) ned til grunning



3.16 Ripe(r) ned til grunning



3.16 Ripe(r) ned til grunning



3.16 Ripe(r) ned til grunning



4.1 Dugg/fukt



4.1 Dugg/fukt



4.2 Riper i glass



4.3 Skiltlys lyser ikke



4.3 Skiltlys lyser ikke



4.4 Matte glass



4.4 Matte glass



4.5 Vann/dugg



4.5 Vann/dugg



5.3 Oljelekkasje i forkant



5.3 Oljelekkasje i forkant



5.3 Oljelekkasje i forkant



5.3 Oljelekkasje i forkant



5.3 Oljelekkasje i forkant



5.4 Oljelekkasje mellom motor/gear



5.4 Oljelekkasje mellom motor/gear




5.4 Oljelekkasje mellom motor/gear



5.4 Oljelekkasje mellom motor/gear



5.4 Oljelekkasje mellom motor/gear



6.1 Øvrige feil Mangler/ikke tilgjengelig på testtidspunktet, godkjenning på senkesett



6.1 Øvrige feil Mangler/ikke tilgjengelig på testtidspunktet, godkjenning på senkesett



7.1 Slitte/stor slitekant




8.1 Lekkasje



9.1 Riper/skade



9.2 Øvrige feil Deksel mangler



9.3 Skade på setetrekk



9.3 Skade på setetrekk



9.3 Skade på setetrekk



9.4 Defekt Defekt/løs solskjerming



Utført 15.06.2026

SYSTEM	ANTALL
ABS/ASC/DSC - Diagnose	3
5E15 CAN avbrutt EGS (Styring automatgirkasse)	
5E16 CAN: Ingen kommunikasjon med instrumentkontrollmodul	
5E1F Rattvinkelgeber	
Kollisjonspute - Diagnose	1
50 Lav spenning til styreenhet periodisk	
M54B30 - 306S3 - Siemens MS 43	2
64 Styreenhet, selvtest	
E4 Drivstoffjustering, rekke 2, grenseverdi overskredet	
Instrumentgruppe - Diagnose	5
33 Unknown fault code	
87 K: Buss	
252 Unknown fault code	
F4 CAN: Ingen ID	
F5 CAN:forbindelse til ASC	
Startsperre - EWS3 (elektronisk bortkjøringsbeskyttelse 3)	3
0F Tilbakestilling ved tenning	
23 WC-toleranse med nøkkel nummer 3	
0E Kontrollmodul, intern feil	
Klimakontroll - IHKA/IHKB (Klimakontroll)	1
1E Oppvarming AUC-føler, kortslutning til jord periodisk	
Sentralt organ - ZKE (sentral elektronikk i karosseriet)	4
07 Styremodul: Intern spenningsfeil permanent	
20 Styremodul: Intern prosessorfeil permanent	
90 Batterispenning, avbrudd	
81 DWA- alarm minne, venstre dør foran kontaktbryter	

SYSTEM		ANTALL
Lys senter - LSZ (lampesentral)		5
35	Bremselys høyre, defekt periodisk	
3D	Parkeringslys høyre bak, defekt periodisk	
3E	Tåkelys bak, defekt permanent	
40	Blinklys høyre bak, defekt periodisk	
42	Nærlys venstre, defekt periodisk	
Chassis - LWS (styrevinkelsensor)		1
0B	Feil under kontrollenhetstildeling	
Sentralt organ - AIC/RLS (automatisk intervallkontroll)		0
Sentralt organ - MFL (multifunksjonsratt)		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	
---------------	---	-------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	14,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	4,00
--------------------------------	-------	------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	
----------------------------	--	----------------------------	--

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	4	3,8	7,3	7,5
Mønsterdybde vinterdekk				
Bremsekiver (mm)	22	22	19	19

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

Identitet Kjennemerke Understellsnummer Dokumentasjon utstyr/godkjenning Nøkler	Motor Avgass Batteri(er) Tenningsanlegg Drivstoffanlegg/-ledninger Dynamo/lading Eksosanlegg Elektroniske styresystemer Kjølesystem/vannpumpe Lekkasjer Motorfester/-demper Oljenivå/røykutvikling Service Startmotor Trekraft Turbo Ladeluftkjøler Kompressor Motor	Interiør Dashbord Instrumenter og brytere Midtkonsoll/midtarmlene Dørtrekk Seter Taktrekk Tepper/bekledning Bagasjeromskjuler Vindusheiser Bilbelte Varme/AC/Klima Signalhorn/Lydsignal Multimedia Solblending panoramatak Multifunksjonsratt Ratt Deksel
Assistentsystemer og diagnose Kamera Sensor Systemfunksjoner Diagnose Prøvekjøring	Hjuloppheng/styring Retningsstabilitet/selvoppretting Ratt/styringsmekanisme Hjullager Fjærer/støtdemper Ledd Stabilisatorer/stag Forstilling Bakstilling	Opplysninger/klargjøring Opplysninger Interiør Øvrig utstyr/klargjøring Annet
Eksteriør Lakk Antirustbehandling Under bil Panser Dører Bakluke Låser/tyverisikring Skjerm Speil Korrosjon Vinduspussere/-spyler Verktøy/nødutstyr Dekk/Felger Hjulmuttere/-bolter Døråpning Terskler/innlastningssone Støtfanger Grill Tak Frontvindu Vinduer Kanal Stolpe Alle flater Ladeluke/tanklokk	Bremser Bremsefunksjon Parkeringsbrems Bremsekraftforsterker Bremsevæske Lekkasjer Rør/slanger Skiver Bremsekjold	
Lys Lys foran Lys bak Markeringslys Retningslys Nødsignallys Parkeringslys Refleks Andre lys	Gir og drivlinje Girkasse Differensial Clutch/kobling/svinghjul Aksler Fordelingskasse	

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot dele kataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.