



6365880

NAF Verdivurdering

Testdato
12.06.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	602279



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model X	Motoreffekt	193 kW
Type	002	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EK49783	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJXCCE20HF055417	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	197029	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2017
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	21.08.2017
		Frist for neste EU kontroll	27.01.2027



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o. l.

Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden.

Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



6365880

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.10	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
13.7	Lys	Kraketert lyktglass	Høyre baklys
57.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre bak, Høyre bak
62.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
64.15	Dør-/panseråpner	* Feil med automatisk dør åpner HF	
70.2	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
79.6	Støtfanger foran	Sprukket/skadet plastdel	Skifte og lakkere
81.13	Venstre forskjerm	* Skadet pyntelist	
85.13	Venstre bakskjerm	* Skadet pyntelist	
90.13	Høyre forskjerm	* Skadet pyntelist	
93.2	Høyre bakdør	Bulk(er) uten lakkskade	Rette og flekkklakkere
100.1	Panser	Bulk(er) med lakkskade	Skifte og lakkere
103.5	Bakluke	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekkklakkere
104.12	Døråpning	Ripe ned til grunnmaterialet, VB	Lakkere
104.13		Ripe ned til grunnmaterialet, HB	Lakkere

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
49.10	Felg	Ripe/ slitasje på felg	
50.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
69.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon
Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 14 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt



6365880

Veiledning til priser

Veiledning verdivurdering

Utgangsverdi : (Gjennomsnittsverdi)

Fastsatt verdi iht. bransjens oppslagsverk som f.eks. «Rødboka», annonser på aktuelle nettsider, merkeforhandlere, o.l. I dette tilfellet har vi benyttet nettanonser

Totalt verditrekk: (Reparasjonskostnader)

Summen av vurdert trekk avregnet iht NAFs matrise som tar hensyn til kjøretøyets utgangsverdi og alder. På mekaniske feil beregnes pris ut fra rimeligste reparasjonsmetode. F.eks arbeidstid fra oppslagsverk og delepriser fra 3.-partsleverandør, og evt. bruk av brukte deler der dette er riktig i forhold til bilens alder, verdi og tilstand. Ved kosmetiske feil/skader prissettes disse ut fra NAF sine kalkulasjonssystemer og fastpriser. Disse prisene avskrives etter en matrise som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder.

Omsetningsform: Aktuell bil må selges utenom merkeorganisasjon, uten garanti, verkstedkontroll o.l. For dette trekkes 10% fra verdien, etter reparasjonskostnader. (Beløpet vises ikke).

Antatt salgsverdi: (Bilens stipulerte verdi i standardutførelse)

Antatt verdi kjøretøyet i normal utførelse forventes å kunne omsettes for, eks. avg. og salgsomkostninger.

Verditrekk grunnet tilpassing:

Stipulerte kostnader for å bygge bilen tilbake slik at den tillates brukt av funksjonsfrisk bruker.

Antatt auksjonspris: (Verdi ved besiktigelse)

Den prisen det vurderes at kjøretøyet kan selges for i den stand det befinner seg.

Priser

Utgangsverdi:	180 000,-
Totalt verditrekk:	60 000,-
Antatt salgsverdi:	106 000,-



6365880

Detaljer

Punkt og beskrivelse	Pris eks. mva
Unormal lyd, Ulyd i drivverk,	-
Nøkler / Utstyr, Nøkkel mangler, 1 stk stk,	1 700,-
Lys, Krakelert lykteglass, Høyre baklys	900,-
Stabilisator, Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:, Venstre bak, Høyre bak	2 500,-
Frontrute, Sprekk i frontrute: , • Reparasjonsmetode:, Skift ,	30 000,-
Dør-/panseråpner, *, Feil med automatisk dør åpner HF ,	-
Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakking,	600,-
Støtfanger foran, Sprukket/skadet plastdel, Skifte og lakkere	7 000,-
Venstre forskjerm, *, Skadet pyntelist ,	1 500,-
Venstre bakskjerm, *, Skadet pyntelist ,	1 500,-
Høyre forskjerm, *, Skadet pyntelist ,	1 500,-
Høyre bakdør, Bulk(er) uten lakkskade, Rette og flekkklakkere	1 600,-
Panser, Bulk(er) med lakkskade, Skifte og lakkere	8 300,-
Bakluke, Ripe ned til grunnmaterialet, Flekkklakkere	1 100,-
Døråpning, Ripe ned til grunnmaterialet, VB, Lakkere	900,-
Ripe ned til grunnmaterialet, HB, Lakkere	900,-
Totalt verditrek:	60 000,-



6365880

Prøvekjøring		Hjul, dekk, felg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	48 - Dekk	✓
2 - Unormal lyd	R	49 - Felg	O
		50 - Ekstra hjulsett	O
		51 - Hjullager	✓
Generell informasjon		Styring	
3 - Nøkler / Utstyr	R	52 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
4 - Service/ Dokum.	O	53 - Styresnekke, tannstang	✓
		54 - Styrestag/ledd	✓
		55 - Styreservo	✓
Bremser		Hjuloppheng	
5 - Bremsebelegg	✓	56 - Støtdempere	✓
6 - Bremseskiver	✓	57 - Stabilisator	R
8 - Parkeringsbrems	✓	58 - Fjærer / fjærbein	✓
9 - Bremsevirkning	✓	59 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
10 - Bremserør	✓	60 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
11 - Bremseslanger	✓	61 - Travers	✓
12 - Brems pedal	✓		
Lys og signaler		Karosseri	
13 - Lys	R	62 - Frontrute	R
15 - Refleks	✓	63 - Siderute/bakrute	✓
16 - Lyd / lyssignaler	✓	64 - Dør-/panseråpner	R
17 - Varsellamper	✓	66 - Takluke/Panoramatak	✓
		67 - Underside	✓
		68 - Understellsnummer	✓
		69 - Tilhengerfeste	O
Motor		70 - Karosseri generelt	R
22 - Motor virkemåte	✓	Interiør	
23 - Utvendig tilstand motor	✓	71 - Dashbord / midtkonsoll	✓
25 - Kjølesystem	✓	72 - Taktrekk	✓
27 - Motorfester	✓	73 - Dørtrekk	✓
		74 - Seter	✓
		75 - Bilbelte	✓
		76 - Gulvmatter/-teppe	✓
		78 - Interiør generelt	✓
Drivverk		Støtfangere	
32 - Girkasse (automatisk)	✓	79 - Støtfanger foran	R
34 - Drivaksler	✓	80 - Støtfanger bak	✓
Elektriske anlegg			
36 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓		
37 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		
39 - Elektrisk vindusheis	✓		
40 - Instrumenter	✓		
41 - Setevarmer	✓		
42 - Tilhengerkontakt	✓		
44 - Ladekabel elbil/hybrid	✓		
45 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓		
46 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓		
47 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓		



6365880

Sone 1 (venstre side)

81 - Venstre forskjerm	R
82 - Venstre fordør	✓
83 - Venstre speil	✓
84 - Venstre bakdør	✓
85 - Venstre bakskjerm	R
86 - Venstre kanal	✓
87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 2 (høyre side)

90 - Høyre forskjerm	R
91 - Høyre fordør	✓
92 - Høyre speil	✓
93 - Høyre bakdør	R
94 - Høyre bakskjerm	✓
95 - Høyre kanal	✓
96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

100 - Panser	R
101 - Tak	✓
102 - Takluke	✓
103 - Bakluke	R

Sone 5 (entre, lasterom)

104 - Døråpning	R
105 - Lasterom	✓



6365880

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	30,40 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	30,40 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	26,30 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	26,30 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	340,00
9.4		Bremsevirkning, HB	340,00
36.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
36.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
44.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
48.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
48.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
48.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
48.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
48.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
50.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
50.2		Mønsterdybde	3,00 mm
50.3		Mønsterdybde	6,00 mm
50.4		Mønsterdybde	6,00 mm
50.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
50.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6365880

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6365880

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



6365880

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6365880

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Døråpning



28. Døråpning



29. Frontrute



30. Frontrute



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Lakk / karosseri utvendig



33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig



6365880

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig