

BD96267 - 2016 Peugeot 308 1.2 L Kombi (5-dørs)

Km.stand	140 873	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	99 139
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1080	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	06.09.2024
Effekt	110	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VF3LPHNZBGS031170	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	08.03.2016	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	03.08.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	-	Understellsnr.
1.2	-	Kjennemerke
1.3	-	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	-	Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	-	Støy
6.2	-	Avgass
6.3	-	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)


Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 03.08.2026
Signatur selgerDato: 03.08.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER


- 2.1 Eksteriør - Lakk - Lakk ser solbleket/slitt ut flere plasser
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Bulk og riper hs
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skrapemerke på dør hb
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Dørstopper førerdør har ulyd
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Skrapemerker bh og hf

BILDER



2.4 Bulk og riper hs





BILDER



PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Tørt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 39, 2025
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 44, 2020
Bremseklosser	70%	70%	60%	60%	