



6450320

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
24.07.2026

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 608711          |



## Kjøretøy

|                  |                    |                             |                   |
|------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| Bilmerke         | Citroen            | Motorstørrelse              | - cm <sup>3</sup> |
| Modell           | JUMPY              | Motoreffekt                 | 100 kW            |
| Type             | V                  | Aksler i drift              | 1                 |
| Registreringsnr. | ED84906            | Drivstofftype               | Elektrisk         |
| Understellsnr.   | VF7V1ZKXZLZ072862  | Kjøretøygruppe              | 315               |
| Km.stand.        | 50591              | Bruktimportert              | Ja                |
| Farge            | Hvit               | Registreringsår             | 2021              |
| Karosseritype    | Integrert førerhus | Registrert første gang      | 24.06.2021        |
|                  |                    | Frist for neste EU kontroll | 23.06.2027        |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6450320

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                             | Beskrivelse                  |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3.3    | Nøkler / Utstyr           | Nøkkel mangler 1 stk                 |                              |
| 66.3   | Felg                      | Skadet felg:                         | Venstre foran                |
| 67.8   | Ekstra hjulsett           | Ekstra hjulsett mangler              |                              |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig | Skadet:                              | Høyre sidekanal              |
| 86.2   |                           | Lakkriper:                           | Høyre bakdør                 |
| 86.4   |                           | Pyntelist løs, skadet eller mangler: | Venstre fordør               |
| 86.14  |                           | Steinsprut/lakksår                   | Panser                       |
| 97.1   | Døråpning                 | Sår eller skade:                     | Høyre fordør, Venstre fordør |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                                                              | Beskrivelse     |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4.13   | Service/ Dokum.           | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF                                        |                 |
| 6.17   | Bremsekiver               | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak |
| 23.4   | Full systemskann          | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                      |                 |
| 23.6   |                           | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                 |
| 81.9   | Frontrute                 | Noe steinsprut                                                                                        |                 |
| 86.22  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                 |
| 86.25  |                           | Lakkriper:                                                                                            | Høyre bakskjerm |

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t

**Utetemperatur ved prøvekjøring** 20 °C

**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt



6450320

| Prøvekjøring                 |   | Elektriske anlegg                                 |   |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper          | ✓ | 44 - Instrument belysning                         | ✓ |
| Generell informasjon         |   | 45 - Instrumenter                                 | ✓ |
| 3 - Nøkler / Utstyr          | R | 47 - Elektrisk vindusheis                         | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.          | O | 49 - Kupevifte                                    | ✓ |
| Bremser                      |   | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)              | ✓ |
| 5 - Bremsbelegg              | ✓ | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)             | ✓ |
| 6 - Bremseskiver             | O | 53 - Sentrallås                                   | ✓ |
| 8 - Parkeringsbrems          | ✓ | 55 - Ladespenning generator                       | ✓ |
| 9 - Bremsvirkning            | ✓ | 57 - Batteri ytre tilstand                        | ✓ |
| 10 - Bremsvæsknivå           | ✓ | 61 - Ladekontakt elbil/hybrid                     | ✓ |
| 12 - Bremserør               | ✓ | 62 - Ladekabel elbil/hybrid                       | ✓ |
| 13 - Bremseslanger           | ✓ | 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid     | ✓ |
| 14 - Bremskraftforsterker    | ✓ | 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid | ✓ |
| 15 - Brems pedal             | ✓ | Hjul, dekk, felg                                  |   |
| Lys og signaler              |   | 65 - Dekk                                         | ✓ |
| 17 - Lys                     | ✓ | 66 - Felg                                         | R |
| 19 - Refleks                 | ✓ | 67 - Ekstra hjulsett                              | R |
| 20 - Lyd / lyssignaler       | ✓ | 68 - Hjullager                                    | ✓ |
| 21 - Varsellamper            | ✓ | 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett            | ✓ |
| 22 - Varsellamper utvidet    | ✓ | Styring                                           |   |
| e-Diagnose                   |   | 71 - Ratt, rattaksel, ledd                        | ✓ |
| 23 - Full systemskann        | O | 72 - Styresnekke, tannstang                       | ✓ |
| Motor                        |   | 73 - Styrestag/ledd                               | ✓ |
| 27 - Motor virkemåte         | ✓ | 74 - Styreservo                                   | ✓ |
| 28 - Utvendig tilstand motor | ✓ | Hjuloppheng                                       |   |
| 30 - Kjølevæske              | ✓ | 75 - Støtdempere                                  | ✓ |
| 31 - Kjølevifte              | ✓ | 76 - Stabilisator                                 | ✓ |
| 32 - Kjølesystem             | ✓ | 77 - Fjærer / fjærbein                            | ✓ |
| 35 - Motorfester             | ✓ | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel               | ✓ |
| Drivverk                     |   | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel               | ✓ |
| 40 - Girkasse (automatisk)   | ✓ | 80 - Travers                                      | ✓ |
| 42 - Drivaksler              | ✓ | Karosseri                                         |   |
|                              |   | 81 - Frontrute                                    | O |
|                              |   | 82 - Siderute/bakrute                             | ✓ |
|                              |   | 83 - Dør-/panseråpner                             | ✓ |
|                              |   | 86 - Lakk / karosseri utvendig                    | R |
|                              |   | 87 - Utvendig speil                               | ✓ |
|                              |   | 88 - Underside                                    | ✓ |
|                              |   | 89 - Understellsnummer                            | ✓ |



6450320

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |



6450320

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                               | Måleverdi           |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 1 stk               |
| 6      | Bremseskiver                    |                                                     | Kontrollert visuelt |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                  | 160,00              |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                  | 160,00              |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                  | 200,00              |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                  | 200,00              |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 30 °C               |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 22 °C               |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 7 °C                |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                           | 14,50 volt          |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                          | 14,90 volt          |
| 62.1   | Ladekabel elbil/hybrid          | Antall ladekabler i bilen:                          | 1 stk               |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 5,00 mm             |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 5,00 mm             |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 7,00 mm             |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 7,00 mm             |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Stålfelg            |
| 67     | Ekstra hjulsett                 |                                                     | Ligger ikke i bilen |



6450320

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelenge

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.





6450320

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





6450320

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt





6450320


## Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Døråpning




29. Døråpning




30. Døråpning



31. Døråpning



32. Felg



33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



24. jul. 2026

Køretøj: Citroen e-Jumpy-IV Kassebil  
Motorkode: ZKX (ZK01)  
Produktionsår: 20-  
Kilometerstand: 50591 (skrevet af kontrolløren) 24. jul. 2026 08:17:08  
Registrering Nr: ED84906  
VIN: VF7V1ZKXZLZ072862 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 24. jul. 2026 08:18:46

---

Fejlkode

---

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>Elektromotor</b> | <b>0 Fejl</b> |
|------------------|---------------------|---------------|

|                  |                          |               |
|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>Fremdriftsbatteri</b> | <b>1 Fejl</b> |
|------------------|--------------------------|---------------|

Fejlkode: P0CA6  
Højspændingsbatteri  
Ladestrøm for høj

|                  |                                                 |               |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 1</b> | <b>2 Fejl</b> |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------|

Fejlkode: U1208  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: U1108  
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed  
ingen kommunikation

|                  |                                           |                |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>Intern højspændingsbatteri-oplader</b> | <b>23 Fejl</b> |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|

Fejlkode: P0A08  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0A08  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10E6  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10E6  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10E6  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P166C  
Låseaktuator højspændings-ladepunkt  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10C5

Fejlkode: P1A71  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P12FA  
Højspændingsbatteri-oplader  
Jævnspændingsudgangsværdi ikke plausibel

Fejlkode: P1081  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0D81  
Spændingsføler højspændings-indgang eldrifts-/ledningsnet-batteri-oplader  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0D81  
Spændingsføler højspændings-indgang eldrifts-/ledningsnet-batteri-oplader  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P1A71  
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0562  
Jævnstrømsomformer  
Spændingsværdi på 12-V-side ukorrekt.

Fejlkode: U0079  
CAN-bus-system hybrid  
Kommunikation mangler/indeholder fejl.

Fejlkode: U11A0  
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1187  
CAN-bus-forbindelse til drivlinjestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.



Fejlkode: U1387  
CAN-bus-forbindelse til drivlinjestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U2000  
CAN-bus  
Hovedvækningsfunktion fejl.

Fejlkode: U2000  
CAN-bus  
Hovedvækningsfunktion fejl.

Fejlkode: P166C  
Låseaktuator højspændings-ladepunkt  
Funktion ukorrekt.

| <b>Drivlinje</b>    | <b>Centralstyreenhed eldrivkæde/<br/>hybriddrivkæde</b> | <b>0 Fejl</b>  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>bremsesystem</b> | <b>ABS/ESP</b>                                          | <b>10 Fejl</b> |

Fejlkode: P0562-16  
ABS/ESP-styreenhed  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P1702-68  
Systemstyreenhed  
Efterløbsfase forkert.

Fejlkode: C0032-16  
Hjulføler FV  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: C0038-16  
Hjulføler BV  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: C003B-16  
Hjulføler BH  
Kortslutning til stel.

Fejlkode: C052B-96  
ABS hydraulikpumpe  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C156D-62  
Elektrisk parkeringsbremse  
Føler fejler.

Fejlkode: C162A-7A  
Tryksensor til bremsekraftforstærker  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U0401-81  
CAN-bus-forbindelse til drivlinjestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U2002-11  
CAN-bus  
Fjernstyret vækning ikke plausibel.

|                                                                                                                         |                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Passiv sikkerhed</b>                                                                                                 | <b>Airbag</b>                            | <b>4 Fejl</b>           |
| Fejlkode: B1400<br>CAN-bus<br>Spændingsforsyning med fejl.                                                              |                                          |                         |
| Fejlkode: B1400<br>CAN-bus<br>Spændingsforsyning med fejl.                                                              |                                          |                         |
| Fejlkode: U1F03<br>CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed<br>ingen kommunikation                                   |                                          |                         |
| Fejlkode: U1F00<br>Diagnosticeringsmodul<br>Fejl ikke optaget i fejlrapporten.                                          |                                          |                         |
| <b>Termostyring</b>                                                                                                     | <b>Klimaanlæg</b>                        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Termostyring</b>                                                                                                     | <b>Tilskudsvarme CAN</b>                 | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b>                                                                                             | <b>Multifunktionskamera</b>              | <b>2 Fejl</b>           |
| Fejlkode: B1238-00<br>Multifunktionskamera<br>Synsfelt delvist/helt begrænset.                                          |                                          |                         |
| Fejlkode: U1208-29<br>CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed<br>Kommunikation forstyrret.                              |                                          |                         |
| <b>Førerassistentsystem</b>                                                                                             | <b>Akustisk fodgængeradvarsel (AVAS)</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                                                                                          | <b>Central styreenhed BSI</b>            | <b>34 Fejl</b>          |
| Fejlkode: U1F22<br>CAN-kommunikation med parkeringssensor<br>Kommunikation forstyrret.                                  |                                          |                         |
| Fejlkode: U1F53<br>Modulratlås<br>Fejl i kommunikation.                                                                 |                                          |                         |
| Fejlkode: U1F40<br>Styreenhed batteriovervågning<br>Kommunikation forstyrret.                                           |                                          |                         |
| Fejlkode: U1F43<br>Kommunikation med airbagstyreenhed<br>Kommunikation forstyrret.                                      |                                          |                         |
| Fejlkode: U1F3B<br>CAN-kommunikation med multifunktions-styreenhed/selealarm-kontrollampe<br>Ingen kommunikation mulig. |                                          |                         |

Fejlkode: U1F3E  
Telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F1F  
CAN-kommunikation med klimaanlægskompressor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F39  
Regn-/lyssensor  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F42  
Styreenhed til klimaanlæg  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F25  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F27  
Betjeningsenhed/infodisplay til infotainment  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F28  
Kontaktmodul under rat  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F38  
Funktionsdisplay i kombiinstrument  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F36  
CAN-kommunikation med servicemodul/telematikstyreenhed  
ingen kommunikation

Fejlkode: B181A  
Elektronisk tændingslås  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B180B  
Elektronisk tændingslås  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B11F0  
Nærlys  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B132B  
Knapper belysning  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C  
Relæ 1 tilbehør  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1796  
Bagagerumsantenne udvendig  
Hella Gutmann Solutions GmbH



Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B178A  
Bagdørsgreb bag  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1865  
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyrenehed  
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B1860  
Parkeringsbremsekontakt  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1864  
Bremsepedalskontakt 2  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1327  
Varmeelement 3 el. ekstravarme  
Aktivering fejler.

Fejlkode: B1326  
Varmeelement 1 el. ekstravarme  
Aktivering fejler.

Fejlkode: U1F14  
Karosseri, CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F16  
CAN-bus komfort  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F15  
Infotainment-CAN-bus  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F1A  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F1B  
LIN-bus  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F1C  
LIN-bus 3  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B162B  
Komfort-CAN-bus  
Fejl i relæaktivering.

## **Komfort**

## **Motorskifteenhed BSM**

**ikke tilgængelig**

## **Komfort**

## **Kombiinstrument**

**2 Fejl**

Fejlkode: U1F03  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed

ingen kommunikation

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

|                |                         |               |
|----------------|-------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Kontaktmodul rat</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|-------------------------|---------------|

Fejlkode: B100C  
styreenhed  
Forsyningsspænding med fejl.

|                |                     |                         |
|----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Info display</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|---------------------|-------------------------|

|                |                                  |               |
|----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Multiplex-betjeningsenhed</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|----------------------------------|---------------|

|                |                          |               |
|----------------|--------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Multifunktionsrat</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|--------------------------|---------------|

|                |                        |               |
|----------------|------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Regn-/lyssensor</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|------------------------|---------------|

|                |                        |                |
|----------------|------------------------|----------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Parkeringsensor</b> | <b>12 Fejl</b> |
|----------------|------------------------|----------------|

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1244  
Parkeringsensor VB side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245  
Parkeringsensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1221  
Parkeringsensor foran til venstre indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1222  
Parkeringsensor foran til venstre udvendigt  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250  
Parkeringsensor foran til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251  
Parkeringsensor foran til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223  
Parkeringsensor BV indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244  
Parkeringsensor VB side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244  
Parkeringsensor VB side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245  
Parkeringsensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245  
Parkeringsensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

|                |                                   |               |
|----------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Multifunktions-touchscreen</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------------|---------------|

Fejlkode: B1574-1C  
Touchscreen  
Spændingsforsyning, strømkreds med fejl.

|                |                                  |                         |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Køretøjsafstandsassistent</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|

|                |                          |                         |
|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Spændingsbevaring</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|--------------------------|-------------------------|

|                |                              |                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Elektron. tændingslås</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|------------------------------|-------------------------|

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Head-up-display CAN</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|----------------------------|-------------------------|

|                |                           |                         |
|----------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Anhængerstyreenhed</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------------|

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Skydedør venstre</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|-------------------------|-------------------------|

|                |                       |               |
|----------------|-----------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Skydedør højre</b> | <b>7 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------|---------------|

Fejlkode: U1F00  
Diagnosticeringsmodul  
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1774  
Dørlåskontaktafbryder skydedør  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1767  
Klemsikring skydedør  
Initialiseringsværdier ikke initialiseret.

Fejlkode: B1761  
Dørlåskontaktafbryder skydedør  
Kortslutning i strømkreds.

Fejlkode: B176D  
Skydedør-servomotor  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B176E  
Spændingsforsyning vedvarende plus (kl. 30)  
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Fejlkode: B176F  
Centralt sluttrin

Strømkreds med fejl.

|                           |                                    |                         |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Gearkasse</b>          | <b>Styring af parkeringsspærre</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Tyverisikring</b>      | <b>Tyverialarm</b>                 | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Tyverisikring</b>      | <b>alarmhorn</b>                   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Styretøj</b>           | <b>Servostyring</b>                | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Telematikbetjeningsenhed</b>    | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Bilradio</b>                    | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Navigation</b>                  | <b>4 Fejl</b>           |

Fejlkode: U1F03  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U18A1  
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1506  
Telematik-styreenhed  
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B100C  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.