



6366008

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.06.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	603618



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	JUMPY ou DISPATCH	Motoreffekt	90 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BE17636	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF7VFAHKHJZ022252	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	158596	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	29.06.2018
		Frist for neste EU kontroll	13.07.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.


NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6366008

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.7	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
21.5	Varsellamper	Varsellampe for oljenivå lyser	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Høyre side
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre sidekanal
86.2		Lakkriper:	Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Støtfanger bak
86.5		Bulk (er):	Høyre sidekanal, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør
86.12		Rustangrep:	Bakluke
86.14		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser, Tak
86.15		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakdør
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.15	Kjøreegenskaper	Trekker litt til høyre	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Venstre side, Bunnpanne
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Høyre foran
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	



6366008

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.36		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
103.5	Interiør generelt	Forventet bruksslitasje	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6366008

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	O	38 - Clutch	✓
2 - Unormal lyd	R	39 - Girkasse (manuell)	✓
		41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
Bremser		47 - Elektrisk vindusheis	✓
5 - Bremsebelegg	R	48 - Oppvarmet bakrute	O
6 - Bremseskiver	R	49 - Kupevifte	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
9 - Bremsvirkning	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	53 - Sentrallås	✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt	✓	54 - Setevarmer	✓
12 - Bremserør	✓	56 - Drivrem generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
15 - Brems pedal	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
Lys og signaler		60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
17 - Lys	✓		
19 - Refleks	✓	Hjul, dekk, felg	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	65 - Dekk	R
21 - Varsellamper	R	66 - Felg	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	67 - Ekstra hjulsett	✓
e-Diagnose		68 - Hjullager	✓
23 - Full systemskann	R	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
		70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
Motor		Styring	
27 - Motor virkemåte	✓	O 71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor		✓ 72 - Styresnekke, tannstang	✓
29 - Oljenivå motor		✓ 73 - Styrestag/ledd	✓
30 - Kjølevæske		✓ 74 - Styreservo	✓
31 - Kjølevifte			
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	R		



6366008

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



6366008

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	72
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	1,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg




6366008

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (95)

System	Feilkoder	Beskrivelse
ABS/ESP	P0562	System voltage — Voltage too low
	P0560	ABS/ESP ECU — Fault in electric circuit
Accessories ECU	B1002	ECU — Unexpected reset
	B2EC0	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	B2EC1	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	B2EC2	Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit
	B2EC3	Trailer turn indicator left — Function faulty.
	B2ECE	Rear fog light trailer — Fault in electric circuit
	B2ECF	Trailer reverse light — Fault in electric circuit
	B2ED0	Trailer brake light — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Automatic air conditioning	B130D	Recirculation air flap actuator — Function faulty.
	B1315	Air distribution flap actuator — Fault in electric circuit
	B133A	Blender flap actuator FL — Faulty servomotor
	U1F00	Central switch unit BSI — Function faulty.
Central switch unit BSI	B1137	Dipped beam right — Fault in electric circuit
	B1138	Dipped beam left — Fault in electric circuit
	B1153	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.
	B1163	Licence plate light — Function faulty.
	B1331	Release signal for power window — Function faulty.
	B1627	Battery charge condition ECU — Function faulty.
	B162C	Relay 1 accessories — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1717	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B171D	Door lock contact FL — Function faulty.
	B171E	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B173D	Key — Faulty recognition
	B175C	Door contact switch driver side — Function faulty.
	B1805	STARTER — Function faulty.
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	B1811	Additive pump — Function faulty.
	B1813	Ignition lock — Starter control signal faulty
	B1825	Oil level control — Function faulty.
	U1F39	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty
	U1F3C	Regeneration additive pump — Communication faulty
	U1F42	Air conditioning ECU — Communication faulty
Diesel	P050B	Starter actuation — Function deactivated, starting procedure takes too long.
	P0562	Vehicle electrical system battery — Function faulty.
	P1199	Fuel level — Level TOO LOW
	P15A1	Engine oil pressure — Pressure incorrect
	P16D0	Crankshaft sensor — Flywheel faulty




6366008

System	Feilkoder	Beskrivelse
	U1218	CAN bus/connection to body control module — No communication possible
Multifunction touch screen	B1574	Touch screen — Voltage supply circuit faulty
Navigation	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	B1505	Microphone input — Function faulty.
	B153D	Digital radio aerial — Function faulty.
	B154E	Microphone 2 — Function faulty.
	B1561	USB port 3 — Function faulty.
	B1562	USB port 2 — Function faulty.
	B1563	USB port 1 — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Parking assist	B1227	Distance sensor RR inner side — Function faulty.
	B1228	Distance sensor rear outside right — Function faulty.
	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Power steering	C1178	ECU — Internal fault
Sensor for rain-/light recognition	B1170	Rain sensor — Function faulty.
	B1173	Outdoor light sensor — Function faulty.
	U1807	Limit shutoff — No feedback!
	U1F03	CAN bus connection to body control module — No communication
Trailer switching unit	B1002	ECU — Unexpected reset
	B2EC0	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	B2EC1	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	B2EC2	Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit
	B2EC3	Trailer turn indicator left — Function faulty.
	B2ECE	Rear fog light trailer — Fault in electric circuit
	B2ECF	Trailer reverse light — Fault in electric circuit
	B2ED0	Trailer brake light — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
Comfort	Instrument cluster Multiplex operating unit Steer. wheel switch module
Passive safety	Airbag
Powertrain	Additive, Diesel



6366008

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6366008

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




6366008

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Bakluke



R 23. Bremseskiver



R 24. Bremseskiver **R**




6366008

Bilder og vedlegg



25. Dørtrekk



R 26. Frontrute



R 27. Høyre bakdør

R



28. Høyre bakdør



R 29. Høyre fordør



R 30. Høyre fordør

R



31. Høyre forskjerm



R 32. Høyre forskjerm



R 33. Høyre kanal

R



34. Høyre speil



R 35. Seter



R 36. Seter

R



6366008

Bilder og vedlegg



37. Støtfanger bak



R 38. Støtfanger foran



R 39. Støtfanger foran



40. Støtfanger foran




R 41. Venstre bakhjør



R 42. Venstre fordør



43. Venstre fordør



R 44. Venstre forskjerm



R 45. Venstre kanal