



6373803

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.06.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	603420



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1197 cm ³
Modell	BEETLE	Motoreffekt	77 kW
Type	16	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DP50100	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ16ZEM628112	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	154004	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2014
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	02.05.2014
		Frist for neste EU kontroll	19.04.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6373803

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
47.2	Elektrisk vindusheis	Vindusheis virker ikke.	Høyre fordør
65.7	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
65.8		Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekk	Høyre bak, Høyre foran
66.4	Felg	Vesentlig riper / hakk:	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
77.1	Fjærer / fjærbein	Fjærbrudd:	Venstre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm
86.12		Rustangrep:	Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.19	Motor virkemåte	* Raslelyd fra motor ved oppstart. Må feilsøkes.	
47.6	Elektrisk vindusheis	* OBS: Vindu høyre side blir stående oppe 1-2cm etter åpning av dør.	
54.5	Setevarmer	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Diverse lakkrust	
86.25		Lakkriper:	Panser, Tak
86.29		Bulk(er)	Høyre bakdør, Støtfanger bak

Ref.Id	Skiftet	Resultat	Beskrivelse
29.16	Oljenivå motor	Etterfylt motorolje: 1,00	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Skader/avvik som forhindrer vurdering



6373803

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

**Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

Nei
Brudd i fjær
venstre foran
som utgjør risiko
ved prøvekjøring.



6373803

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper		44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	R	47 - Elektrisk vindusheis	R
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
6 - Bremseskiver	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	53 - Sentrallås	✓
9 - Bremsevirkning	✓	54 - Setevarmer	O
10 - Bremsevæsknivå	✓	55 - Ladespenning generator	✓
12 - Bremserør	✓	Hjul, dekk, felg	
13 - Bremseslanger	✓	65 - Dekk	R
14 - Bremskraftforsterker	✓	66 - Felg	R
15 - Brems pedal	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
Lys og signaler		68 - Hjullager	✓
17 - Lys	✓	Styring	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
21 - Varsellamper	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
e-Diagnose		Hjuloppheng	
23 - Full systemskann	O	75 - Støtdempere	✓
Motor		76 - Stabilisator	✓
27 - Motor virkemåte	O	77 - Fjærer / fjærbein	R
28 - Utvendig tilstand motor	R	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
29 - Oljenivå motor	S	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
30 - Kjølevæske	✓	Karosseri	
31 - Kjølevifte	✓	81 - Frontrute	O
32 - Kjølesystem	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
33 - Eksosanlegg	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	84 - Lås	✓
37 - Registerreim	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
Drivverk		87 - Utvendig speil	✓
38 - Clutch	✓	88 - Underside	✓
39 - Girkasse (manuell)	✓	89 - Understellsnummer	✓
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		



6373803

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6373803

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	100,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy



6373803

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6373803

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6373803

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6373803

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6373803

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt




6373803

Bilder og vedlegg



46. Generelt



47. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



16. jun. 2026

Køretøj: Volkswagen Beetle 1.2i 8V TSI
Motorkode: CBZB
Produktionsår: 11-18
Kilometerstand: 154000 (udlæst fra styreenhed) 16. jun. 2026 10:47:23
Registrering Nr: DP50100
VIN: WVVZZZ16ZEM628112 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 16. jun. 2026 10:48:27

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motorelektronik 1	0
bremsesystem	Bremseelektronik	1 Fejl

Fejlkode: 2214
Dæktrykadvarsel
Advarsel afgivet/fejl i funktion.

Passiv sikkerhed	Airbag	0
Termostyring	Varme/klimaanlæg	0
Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	0
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Gateway-elektronik 1	1 Fejl

Fejlkode: 3224
Slørsikring
Funktion aktiv.

Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Batteriregulering	0
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig

Komfort	Specialfunktion 2	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	0
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radiotuner	0
Infotainmentsystem	Navigation	0
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig