

6488657

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.08.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	618035



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Taycan 4	Motoreffekt	175 kW
Type	Y1A	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EE93088	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WP0ZZZY12PSA56358	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	59515	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2022
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	29.12.2022
		Frist for neste EU kontroll	28.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6488657

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 2 av 3 nøkler
65.12	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak, Høyre bak
67.21	Ekstra hjulsett	Felg uten dekk:	4 felger
86.15	Lakk / karosseri utvendig	Lakslipp/flassing	Venstre bakkdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo, Hattehyll


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.10	Felg	Ripe/ slitasje på felg	
67.33	Ekstra hjulsett	* - Ekstra Dekk ikke kontrollert av NAF.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.24		Steinsprut:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Venstre fordør, Høyre fordør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6488657


Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
Generell informasjon		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	Hjul, dekk, felg	
Bremser		65 - Dekk	R
5 - Bremsbelegg	✓	66 - Felg	O
6 - Bremseskiver	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
8 - Parkeringsbrems	✓	68 - Hjullager	✓
9 - Bremsvirkning	✓	Styring	
12 - Bremserør	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
13 - Bremseslanger	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
15 - Brems pedal	✓	74 - Styreservo	✓
Lys og signaler		Hjuloppheng	
17 - Lys	✓	75 - Støtdempere	✓
19 - Refleks	✓	76 - Stabilisator	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
21 - Varsellamper	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
e-Diagnose		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
23 - Full systemskann	O	80 - Travers	✓
Motor		Karosseri	
27 - Motor virkemåte	✓	81 - Frontrute	O
Drivverk		82 - Siderute/bakrute	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
42 - Drivaksler	✓	84 - Lås	✓
Elektriske anlegg		86 - Lakk / karosseri utvendig	R
44 - Instrument belysning	✓	87 - Utvendig speil	✓
45 - Instrumenter	✓	88 - Underside	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓	89 - Understellsnummer	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓	Interiør	
49 - Kupevifte	✓	91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓	93 - Taktrekk	✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓	94 - Solskjerm	✓
53 - Sentrallås	R	95 - Innvendig speil	✓
54 - Setevarmer	✓	96 - Dørtrekk	✓
55 - Ladespenning generator	✓	97 - Døråpning	✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓	98 - Seter	✓
		99 - Bilbelte	✓



6488657

Interiør

100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6488657

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	1,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	1,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6488657

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (50)

System	Feilkoder	Beskrivelse
ABS/PSM	C135CF0	Brake booster — Function faulty.
	C135CF4	Brake vent flaps — Signal implausible
	C135CF7	Brake booster ECU — CAN signal missing/incorrect.
	U01B400	Brake booster ECU — No communication
	U04B500	Brake booster ECU — Signal implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
Advanced Driver Assistance Systems	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
Air conditioning	B108C09	Temperature flap actuator left — Function faulty.
BCM front	U10C800	Local databus 3 — Communication disturbed
	U10C900	Local databus 4 — Communication disturbed
	U110800	Light switch — Message implausible
	U113E00	ECU of electr. adjustable steering column — Communication faulty
BCM rear	B147918	Remote key 1 — Voltage too low
Driver seat adjustment	B135554	Motor for horizontal seat adjustment — Basic setting missing/incorrect
Gateway	131687	No trouble code — No trouble code
	131830	No trouble code — No trouble code
	16711779	No trouble code — No trouble code
	U12D000	Ethernet connection — Addressing faulty
	U149B00	CAN communication with multifunction ECU — Communication disturbed
	U149C00	CAN communication with multifunction ECU — Communication disturbed
High-voltage battery	B17D900	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B200400	Functional restriction — Function restricted due to missing initialization
	U112100	Data bus — Missing message!
High-voltage charger	P33E800	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Mechanical fault
	P33EF00	Air conditioning cutoff — Battery state of charge too low
	U112100	Data bus — Missing message!
	U13AE00	CAN bus connection to parking-steering assist ECU — Signal implausible
	U15AC00	Data bus — Signal damping protocol faulty
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed
High-voltage DC charger	B16CE00	ECU — System reset
Instrument cluster	A00058	Vehicle key — Indicator "no key recognized in vehicle" active
	A00086	Tire pressure indicator — Indicator active
Lamp of headlight left	U112100	Data bus — Missing message!
Lamp of headlight right	U112100	Data bus — Missing message!
OTA ECU	15728640	No trouble code — No trouble code
	15728655	No trouble code — No trouble code
	15794205	No trouble code — No trouble code



6488657

System	Feilkoder	Beskrivelse
	15794207	No trouble code — No trouble code
	15794249	No trouble code — No trouble code
	15794454	No trouble code — No trouble code
	286	No trouble code — No trouble code
PCM/CDR	B126CF0	Navigation system ECU — Missing-/ incorrect data for navigation
Selector lever	24698	No trouble code — Trouble code without meaning.
	U112100	Data bus — Missing message!
Thermal management	U041300	CAN communication with hybrid battery ECU — Signal implausible
	U063200	Radiator fan 1 — Communication disturbed

Utført uten feil (24)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	Radar sensor of adaptive cruise control Rear camera system
Brake system	Brake booster
Comfort	Door electronics rear driver side Door electronics rear passenger side Driver door electronics Driving noise simulator Front pass. seat adjustment Pass. door electronics Rear lid electronics Rear spoiler Solid-borne sound actuator
Infotainment system	Charger 1 for mobile terminal devices Sound system
Passive safety	Airbag Emergency call system
Powertrain	Engine electronics High-voltage power electronics front High-voltage power electronics rear HV voltage transformer
Steering	Servotronic Steering-wheel electronics
Suspension	PASM
Tire pressure monitoring	Tire pressure monitoring



6488657

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6488657

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6488657

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6488657

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



6488657

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




6488657

Bilder og vedlegg



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



6488657

Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt