


JAGUAR E-PACE / DF 150 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 13.07.2026



 151 052 KM

 01.03.2018
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: XXXXXXXXXX

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 28.02.2028

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Kontrollert

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



EKSTERIØR



MOTOR



BREMSER



INTERIØR



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



LYS



HJULOPPHENG/STYRING



GIR OG DRIVLINJE



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt.	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Diagnose	Feilkoder. se diagnosetest.	
Eksteriør		
3.1 Lakk	Generelt mye riper. trenger grundig polering.	
3.2 Panser	Steinsprut.	
3.3 Dører -	Løse/skadede lister.	høyre foran, venstre bak
3.4 Dekk/Felger	Kantkjørt felg.	
3.5 Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning.	foran, bak
3.6 Støtfanger -	Steinsprut.	foran
3.7 Tak	Steinsprut.	
3.8 Frontvindu	Steinsprut med sprekk.	
Motor		
4.1 Lekkasjer	Oljelekkasje fra motor.	
4.2 Motor	Ulyd. rasling, må feilsøkes.	
Interiør		
5.1 Bagasjeromskjuler	Mangler.	
Opplysninger/klargjøring		
6.1 Øvrig utstyr/klargjøring	Innvendig vask.	



3.2 Steinsprut



3.2 Steinsprut



3.3 Løse/skadede lister



3.3 Løse/skadede lister



3.4 Kantkjørt felg



3.4 Kantkjørt felg



3.5 Ripe(r) ned til grunning



3.5 Ripe(r) ned til grunning



3.5 Ripe(r) ned til grunning



3.5 Ripe(r) ned til grunning



3.6 Steinsprut




3.6 Steinsprut



3.6 Steinsprut



3.7 Steinsprut



3.8 Steinsprut med sprekk



4.1 Oljelekkasje fra motor



6.1 Innvendig vask



6.1 Innvendig vask



Utført 13.07.2026

SYSTEM		ANTALL
Bremser - ABS kontrollmodul, Parkeringsbrems kontrollmodul		7
U2002	Bryter generell elektrisk feil Sitter fast i serie	
C1A43	Forsyningskrets motor For lav strømtilførsel	
U0001	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss Feil i signal	
C0031	Hjulhastighetsgiver venstre framme Mekanisk feil	
C0034	Hjulhastighetsgiver høyre framme Mekanisk feil	
C0037	Hjulhastighetsføler venstre bak Mekanisk feil	
C003A	Hjulhastighetsføler høyre bak Mekanisk feil	
Begrensninger kontrollmodul - RCM		1
U0046	Kjøretøykommunikasjonsbuss C Verdi for signalbeskyttelse beregning ikke riktig	

SYSTEM		ANTALL
Motor - AJ200P, AJ200D		19
P006A	Manifold absolutt trykk - masse eller volum luftgjennomstrømning korrelasjon. For lavt signal	
P226D	Dieselpartikkelfilter forverret/mangler substrat - Rekke 1 Ingen symptomer	
P2BAE	NOx overskridelse - NOx kontroll monitoring system Ingen symptomer	
C0031	Hjulhastighetsgiver venstre framme Feil i signal	
C0034	Hjulhastighetsgiver høyre framme Feil i signal	
C0037	Hjulhastighetsføler venstre bak Feil i signal	
C003A	Hjulhastighetsføler høyre bak Feil i signal	
P246F	Eksosgass Temperatur sensorkrets Omfang/ytelse (Bank 1 Sensor 4) Feil i signal	
P05A2	Aktivt gitter luftspjeld "A" kontroll krets/åpen Feil i funksjon	
P059F	Aktiv grilluftspjeld A ytelse - sitter fast av Fastkjørt av	
P208A	Reduksjonsmiddels pumpekontroll Åpen krets	
P208C	Reduksjonsmiddels pumpekontroll lav krets	
P2453	Sensor for differensialtrykk til dieselpartikkelfilter Krets Omfang/ytelse	
P0500	Kjørehastighetsføler A, feil Feil i signal	
U0028	Kjøretøykommunikasjonsbuss A Ingen melding	
P23E8	Eksosgassresirkulering - Sensor C overdreven flyt oppdaget Ingen symptomer	
P0404	Eksosresirkulering kjøleenhet - forbikobling kontrollkrets område/ytelse. For lavt signal	
P0341	Kamakselstillingsfølerkrets A, område/ytelse (rekke 1 eller enkeltføler) Feil i instilling parameter	
P0671	Sylinder 1 glødeplugg krets / åpen Åpen krets	
Girkassens kontrollmodul - TCM		1
P0501	Kjørehastighetsføler A, område/ytelse Feil i signal	
Girskiftmodul - GSM		1
U3003	Batterispenning For lav strømtilførsel	
Instrumentpanels kontrollmodul - IPC		0

SYSTEM		ANTALL
Varmeventilasjon og air condition - HVAC		4
B11D1	Buss 'C' Feil i signal	
92A6	Unknown fault code	
B1D34	Oppvarmer i utlåsingsmodus Signal har for mange overganger/hendelser	
U2300	Sentral konfigurering Mangler kalibrering	
Dekktrykksovervåkermodul - Overvåkingssystem for dekktrykk		1
U0001	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss Feilmelding	
Image processing module "A" - IPMA		1
5001	Unknown fault code	
Image processing module "B" - IPMB		3
B100E	Videoinngang "A" Feil i signal	
B14AD	Berøringsskjerm Signal mangler	
U0447	Ugyldig data mottatt fra Port A Feil i signal	
Parkering -assistent kontrollmodul - PAM		0
Passasjerdørmodul - PDM		4
B12DA	Kontrollmodul utgangseffekt strøm B Kortslutning til positiv eller åpen krets	
B1378	Horisontal posisjonssensor, speil Kortslutning til jord eller åpen krets	
B137C	Stående posisjonssensor, speil Kortslutning til jord eller åpen krets	
B1489	Speilmotor venstre/høyre Kortslutning til positiv eller åpen krets	
Kontrollmodul sentral gateway - GWM		1
U0037	Kjøretøykommunikasjonsbuss B Feilmelding	
Strøm styre kontrollmodul - PSCM		2
U0001	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss Feilmelding	
U2012	Parametere bilkonfigurering Ingen melding	

SYSTEM		ANTALL
Bak port modus - RGTM		4
C2005	Høyre aktuator Kortslutning til jord	
C2006	Venstre aktuator Kortslutning til jord	
U0140	Tapt kommunikasjon med karosserikontrollmodul Ingen symptomer	
U0415	Ugyldige data mottatt fra ABS-kontrollmodul Informasjon hendelse	
Telematisk styringsenhetsmodul - TCU		3
B14A9	BroadR-Reach®-kobling – Telematikk (+) Åpen krets	
B14AA	BroadR-Reach®-kobling – Telematikk (–) Åpen krets	
U3000	Kontrollmodul Intern feil	
Multifunksjon - Karosserikontrollmodul (BCM), Kjøretøy startspærre kontrollmodul		4
B123B	Høyre foran blinklys Intern feil	
B136A	Oppvarmet vaskejet/dyse effektregulator Kortslutning til positiv eller åpen krets	
B1C44	Vindusviskersystem innsignal status - bakre vindusvisker parkeringsposisjonsbryter. Feil i signal	
B1C45	Vindusvisker frontrute, parkeringsposisjonsbryter Feil i signal	
Firehjulskjøring kontrollenhet - ATCM		0
Førerddørmodul - DDM		0
Sjåførside bakdør kontrollmodul - DRDM		0
Styringsmodul høre bakdør - PRDM		0
Nøkkelfri bilmodul - RFA		0
Rattposisjonsføler, modul - SASM		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
----------------------	---	--------------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	22,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	6,00
---------------------------------------	-------	-------------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 46, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 11, 2022
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	5,7	5,5	6	6
Mønsterdybde vinterdekk	9,8	9,8	10,6	10,4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

Identitet Kjennemerke Understellsnummer Dokumentasjon utstyr/godkjenning Nøkler	Motor Avgass Batteri(er) Drivstoffanlegg/-ledninger Dynamo/lading Eksosanlegg Elektroniske styresystemer Kjølesystem/vannpumpe Lekkasjer Motorfester/-demper Oljenivå/røykutvikling Service Startmotor Trekraft Turbo Ladeluftkjøler Kompressor Dieselpumpe/dyser/gløding Motor	Interiør Dashbord Instrumenter og brytere Midtkonsoll/midtarmlene Dørtrekk Seter Taktrekk Tepper/bekledning Bagasjeromskjuler Vindusheiser Bilbelte Varme/AC/Klima Signalhorn/Lydsignal Multimedia Multifunksjonsratt Ratt Deksel
Assistentsystemer og diagnose Kamera Sensor Systemfunksjoner Diagnose Prøvekjøring	Hjuloppheng/styring Retningsstabilitet/selvoppretting Ratt/styringsmekanisme Hjullager Fjærer/støtdemper Ledd Stabilisatorer/stag Forstilling Bakstilling	Opplysninger/klargjøring Opplysninger Interiør Øvrig utstyr/klargjøring Annet
Eksteriør Lakk Antirustbehandling Under bil Panser Dører Bakluke Låser/tyverisikring Skjermer Speil Korrosjon Vinduspussere/-spyler Verktøy/nødutstyr Dekk/Felger Hjulmuttere/-bolter Døråpning Terskler/innlastningssone Støtfanger Grill Tak Frontvindu Vinduer Kanal Stolpe Alle flater Ladeluke/tanklokk	Bremser Bremsefunksjon Parkeringsbrems Bremsekraftforsterker Bremsevæske Lekkasjer Rør/slanger Skiver Bremseskjold	
Lys Lys foran Lys bak Markeringslys Retningslys Nødsignallys Parkeringslys Refleks Andre lys	Gir og drivlinje Girkasse Differensial Clutch/kobling/svinghjul Aksler Fordelingskasse	

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekatologer justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.