



6512962

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.08.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	620774



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2982 cm ³
Modell	LAND CRUISER	Motoreffekt	140 kW
Type	J15TM	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	AS27415	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JTEBH3FJ00K043756	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	415435	Bruktimportert	Ja
Farge	Sølv	Registreringsår	2011
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	15.02.2011
		Frist for neste EU kontroll	18.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6512962

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Sentrallås/nøkler.	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
24.1	Motor virkemåte.	Ulyd fra motor	
26.1	Unormal lyd.	Beskrivelse av ulyd/ulyder: Ulyd fra motor kan minnes om turbo ulyd. Videre feil søk anbefales	
26.6		Ulyd fra motor	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.1	Døråpning.	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
50.2		Sår eller skade:	Venstre bakdør, Venstre fordør, Høyre bakdør
51.2	Dørtrekk.	Mangler/skade/feil på lyskilde eller komponent:	Høyre bak, Høyre foran
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Panser
62.4		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre baksjerm
62.10		Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Støtfanger bak
67.1	Drivaksler.	Skadet / defekt drivakselmansjett	Høyre indre foran
85.11	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
89.14	Ekstra hjulsett..	Dekk uten felg:	4 dekk
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.9	Service/Dokumentasjon.	* Opplysning fra statens vegvesen: NB: Kollisjonspute (sidegardin) for sidevinduer er utkoblet. Barnesikring på en bakdør skal være satt ut av funksjon. Taktrekket skal ha utsparing bakerst for å oppfylle krav til volum i varerom.	
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
59.8	Laste-/bagasjerom.	Forventet bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse riper/småskader i lakken, anses som normal slitasje for bilens alder og kjørelengde	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	



6512962

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 15 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor



6512962

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	46 - Registerreim.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	R	47 - Drivreim generator.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	Karosseri.	
Interiør.		48 - Dører.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	50 - Døråpning.	R
7 - Brems pedal.	✓	51 - Dørtrekk.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	52 - Bilbelte.	✓
9 - Instrumenter.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	54 - Seter.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
14 - Glassruter.	R	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	✓	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjerm.	✓	65 - Stabilisator.	✓
20 - Taktrekk.	✓	66 - Differensial.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Drivaksler.	R
23 - Interiør generelt.	✓	69 - Bremsesør.	✓
Prøvekjøring.		70 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	R	73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Støtdempere.	✓
26 - Unormal lyd.	R	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	78 - Mellomaksel.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	80 - Travers.	✓
Motor.		81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Panser.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	Hjul,dekk.	
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	R
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	86 - Hjullager.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	87 - Dekk.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓	88 - Felg.	O
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	R
45 - Motorfester.	✓		



6512962

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	230,00
31.2		Bremsevirkning, HF	230,00
31.3		Bremsevirkning, VB	290,00
31.4		Bremsevirkning, HB	290,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	29,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	29,00 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	29,00 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	16,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	17,20 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	17,20 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	4,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	44,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,00 mm
89.2		Mønsterdybde	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde	7,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Uten felg



6512962

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6512962

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6512962

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6512962

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Drivaksler.



31. Dørtrekk.



32. Dørtrekk.



33. Døråpning.



34. Døråpning.



35. Døråpning.



36. Døråpning.



6512962

Bilder og vedlegg



37. Døråpning.



38. Glassruter.



39. Lakk / karosseri utvendig.



40. Lakk / karosseri utvendig.



41. Lakk / karosseri utvendig.



42. Lakk / karosseri utvendig.



43. Lakk / karosseri utvendig.



44. Lakk / karosseri utvendig.



45. Lakk / karosseri utvendig.



46. Lakk / karosseri utvendig.



47. Lakk / karosseri utvendig.



48. Lakk / karosseri utvendig.



6512962

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig.



50. Lakk / karosseri utvendig.



51. Lakk / karosseri utvendig.



52. Lakk / karosseri utvendig.



53. Lakk / karosseri utvendig.



54. Seter.



55. Seter.



56. Seter.