

ED62309 - 2022 Mercedes-Benz 204 X Stasjonsvogn

Km.stand	47 735	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	03.11.2025
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	38 789
Egenvekt	2475	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	14.10.2025
Effekt	408	Medfølger vinterdekk	Vet ikke	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	W1K2938901F034400	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	24.01.2022	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	01.09.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	Understellsnr.
1.2	Kjennemerke
1.3	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	Nøkler

Eksteriør

2.1	Lakk
2.2	Antirustbehandling/under bil
2.3	Panser
2.4	Kanaler
2.5	Dører/bakluke
2.6	Låser/tyverisikring
2.7	Skjermer
2.8	 Støtfanger/grill
2.9	Sensorer/parkeringsensor
2.10	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	Cabriolet/Hardtop
2.12	Speil
2.13	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	Rust
2.15	Frontvindu/vinduer
2.16	Vinduspussere/-spyler
2.17	Dekk/reservehjul
2.18	Felger
2.19	Hjulmuttere/-bolter
2.20	Avtagbar tilhengerkule
2.21	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	Lysfunksjon foran
3.2	Lysfunksjon bak
3.3	Markeringslys
3.4	Retningslys
3.5	Nødsignallys
3.6	Parkeringslys
3.7	Refleks
3.8	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	Dashbord
4.2	Instrumenter og brytere
4.3	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	Dørtrekk
4.5	Seter
4.6	Taktrekk
4.7	Tepper/bekledning
4.8	Bagasjeromskjuler
4.9	Vindusheiser
4.10	Bilbelte
4.11	Airbager
4.12	Varme/AC/Klima
4.13	Signalhorn/Lydsignal
4.14	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	Navigasjon
4.16	Refleksvest
4.17	Varseltrekant
4.18	Skillevegg varerom

Motor

5.1	 Avlesning av feilkoder
5.2	Batteri
5.3	Tenningsanlegg
5.4	Drivstoffanlegg
5.5	Dynamo/lading
5.6	Eksosanlegg
5.7	Elektroniske styresystemer
5.8	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	Motorfester/demper
5.10	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	Service
5.12	Start/arbeidslyd
5.13	Trekraft
5.14	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	Støy
6.2	Avgass
6.3	Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1	Girkassefunksjon
7.2	Differensial funksjon
7.3	Clutch/kobling
7.4	System for stabilitet (ESP)


Hjuloppheng og styring

8.1	Ratt/styringsmekanisme
8.2	Ledd
8.3	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	Aksler
8.5	For-/bakstilling
8.6	Fjærer/luftbelger
8.7	Stabilisatorstag
8.8	Hjullager

Bremses

9.1	Bremsefunksjon/ABS
9.2	Pedal/vandring
9.3	Parkeringsbrems betjening
9.4	Bremsekraftforsterker
9.5	Lasteavhengig ventil
9.6	Bremsebelegg
9.7	Tromler/Skiver
9.8	Rør/slanger
9.9	Lekkasjer
9.10	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 01.09.2026
Signatur selgerDato: 01.09.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Tørt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB
Sommerdekk	7	7	7	7
Vinterdekk	0	0	0	0
Bremseklosser	8	8	7	7