

XR49367 - 2006 Mitsubishi Outlander 2.0 CU0W Stasjonsvogn

Km.stand	173 396	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	21.08.2024
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	161 059
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	22.08.2024
Farge	Grønn	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1625	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	22.08.2024
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	JMBXNCU2W6U000485	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	01.03.2006	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	08.09.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har en god del rust og sen bærer preg av alder og kilometerstand.

Dato: 08.09.2026
Signatur selgerDato: 08.09.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.14 Eksteriør - Rust - Rust på traversen foran
- 2.14 Eksteriør - Rust - Rust bak hjulbuene foran
- 2.14 Eksteriør - Rust - Traversen bak er rustet
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Vindusviskeren bak er utslitt
- 3.1 Utvendig lys - Lysfunksjon foran - Matte front lykter
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Sprukket hb lykt
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Leste av feilkoder, ingen feilkoder
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.6 Motor - Eksosanlegg - Frieksos
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Bremsene bak har vært varme

BILDER



3.1 Matte front lykter




3.1 Matte front lykter







9.7 Bremsene bak har vært varme



5.11 Servicehefte



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	80 km/t	Ja

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 42, 2024
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 27, 2021
Bremseklosser	30%	30%	30%	30%	