

XA20107 - 2021 1.5 V37PC

Km.stand	132 014	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	24.04.2026
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	
Egenvekt	1625	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	10.06.2025
Effekt	131	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VR3EFYHZJM528310	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	31.05.2021	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	08.09.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen bærer preg av å ha vært arbeidsbil i varerom ellers så har bilen normal slitasje med tanke på alder og kilometerstand.

Dato: 08.09.2026 Signatur selger


Dato: 08.09.2026 Signatur kunde




KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Bilen har reklame
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 4.4 Interiør og instrumenter - Dørtrekk - Deksel på bakhjør er festet med gaffa
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Avlest feilkoder
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte

BILDER



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



4.4 Deksel på bakdør er festet med gaffa

AUTEL Shop Name: LARA Bil AS
Tel: 73834080
Email: service@laramil.no
Address: Rødtveien 23

Report ID: M80XNCOMBES080221
Test Time: 2024-08-24 08:02:21
Technician: --

2021 Peugeot Vehicle Diagnostic Report

Vehicle Information
2021 Peugeot RIFTER (K9)/
VIN: VR6FPHZJMU58318

Customer Information
Name: --

Device Information
Scanner: MaxiSys MS90944DKSEV
Version: V4.10-7.08

Odometer Reading: 120822.kms
License Plate: --

Serial Number: V196MTV81287
Repair Order Number: V196MTV81287

System Scanned (17)

System	Status/DTC
Built-in Systems Interface (BSI) -- BSG2010_EV	11
Engine ECU -- CMM_MD1C5003_EURO6_2	1
ABS or ESP -- ESP90	0
Airbags and pretensioners ECU -- R8G_SPEED_UDS	2
Combination Instrument -- COMBINE_UDS	0
Parking assist -- AAS_UDS_G6	11
A/C -- BCC	0
Power steering -- DAE_BVH2	1
Trailer relay unit -- BSG_2010_RQ	0
Battery State Of Charge (SOC) control unit -- BECB_GEN2	0
Controls under the steering wheel -- COM200SP	0
Steering wheel controls/Integral controls steering wheel -- VCI	0
Multi-function control panel -- FMUX	0
Rain/Light Sensor (RLS) -- CDPL_UDS_HELLA	0
Touchscreen -- ENF_DGT_LVDS_BD	2
Radio-navigation/telematic unit/connected Radio system -- RCC	4
Radio navigation system/connected audio system controls -- CRT_UDS_KDSTAL	0

AUTEL www.autelinc.com MaxiSysMS90944DKSEV Page 1

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	bart	80 km/t	Ja

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 06, 2024
Vinterdekk	5	5	5	5	Uke 35, 2023
Bremseklosser	40%	40%	40%	40%	