

TESTDATO: 08.09.2026

JAGUAR JAGUAR I-PACE / DH 400 HK AUTOMAT 4WD

 EV48568

 52 528 KM

 01.03.2019
Førstegang registrert

 Elektr.

CHASSISNR: SADHA2B1XK1F70741

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 01.03.2027

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Kontrollert

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT		BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet			
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt.	
Assistentsystemer og diagnose			
2.1	Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde. bil varsler	
2.2	Diagnose	Se diagnosetest.	
Eksteriør			
3.1	Lakk	Generelt mye riper. trenger polering og rubbing	
3.2	Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler. ikke festet ordentlig	
3.3	Dører -	Lakk flasser.	venstre foran, høyre bak
3.4	Dører -	Ripe ned til grunning.	venstre bak
3.5	Bakluke	Skade.	
3.6	Speil	Blinklys sprukket/krakelert .	
3.7	Dekk/Felger	Hjulsett mangler - vinter.	
3.8	Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning.	foran
3.9	Støtfanger -	Skade.	foran



2.1 Varsellampe lyser se bilde Bil varslar



2.1 Varsellampe lyser se bilde Bil varslar




3.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler Ikke festet ordentlig



3.3 Lakk flasser



3.3 Lakk flasser



3.4 Ripe ned til grunning



3.5 Skade



3.6 Blinklys sprukket/krakelert



3.8 Ripe(r) ned til grunning



3.9 Skade

Utført 08.09.2026

SYSTEM	ANTALL
ABS kontrollmodul - ABS	1
U0080 Bilens kommunikasjonsbuss F Feilmelding	
Styremodul bremsekraftforsterker - BBM	1
U2012 Parametere bilkonfigurering Ingen melding	
Begrensninger kontrollmodul - RCM	0
Girskiftemodul - GSM	0
Instrumentpanels kontrollmodul - IPC	1
B108E display Intern feil	
Varmeventilasjon og air condition - HVAC	1
B14A2 APIX2 displaykobling – Berøringsskjerm Åpen krets	
Batterienergikontrollmodul - BECM	2
P0AA6 Hybridbatteri spenningsystem isolasjonsfeil Ingen symptomer	
U3001 Kontrollmodus uriktig avslutting (spenningsrelatert)	
Styringsmodul for batterilader - BCCM	0
Elektrisk strøm inverter omformer styremodul B - EPICB	0
Elektrisk strøm inverter omformer styremodul C - EPICC	0
Elektrisk strøm inverter omformer styremodul D - EPICD	0
Drivverk Kontrollmodul - PCM	0
Image processing module "A" - IPMA	1
U3000 Kontrollmodul Intern feil	
Parkering -assistent kontrollmodul - PAM	0
Kontrollmodul for hindringsoppdagelse, venstre... - SODL	0
Kontrollmodul for hindringsoppdagelse, høyre side - SODR	0
Multifunksjon - Dørelektronikk, Dørelektronikk, Frontlyktregulering, etc.	2
9DE9 Unknown fault code	
U0046 Kjøretøykommunikasjonsbuss C Verdi for signalbeskyttelse beregning ikke riktig	
Dørelektronikk - DDM	0
Dørelektronikk - PDM	0
Firehjulskjøring kontrollenhet - ATCM	0
Karosserikontrollmodul (BCM) - BCM	0
Rattposisjonsføler, modul - SASM	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
---------------	---	-------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	17,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	8,00
--------------------------------	-------	------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 45, 2018	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	
----------------------------	--------------	----------------------------	--

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	4,6	4,3	5	4,6
Mønsterdybde vinterdekk	Dekksett ikke med på test			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER
Ja

Identitet

Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør

Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys

Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor

Batteri(er)
El/hybrid batteripakke
Elektroniske styresystemer
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Service
Startmotor
Trekkraft

Hjuloppheng/styring

Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser

Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje

Girkasse
Differensial
Aksler
Fordelingskasse

Interiør

Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring

Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.