



6567947

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.09.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2685 cm ³
Modell	G 270 CDI	Motoreffekt	115 kW
Type	463	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DL26009	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDB4633231X130567	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	308314	Bruktimportert	Ja
Farge	Sølv	Registreringsår	2002
		Registrert første gang	29.11.2002
		Frist for neste EU kontroll	31.03.2024




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.




6567947

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
6.12		Stor rustskade på bremseskjold:	Venstre bak, Høyre bak
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre blinklys foran
27.17	Motor virkemåte	* Treg å starte, feilsøking	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
33.1	Eksosanlegg	Ligger mot vognbunn / understell:	Bakre eksospotte, Bakre eksosrør
36.4	Drivstofftank, rør, slange	Lekkasje på drivstoffslange / rør:	Motorrom
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Høyre fremre pute, Høyre fremre rygg
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Batteri tar ikke i mot strøm, skift	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
75.4	Støtdempere	Defekt støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
81.8	Frontrute	* Knust frontrute	
82.12	Siderute/bakrute	* Knust rute i v/f dør	
83.15	Dør-/panseråpner	* Får ikke åpnet h/f dør	
86.5	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre fordør
86.6		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.7		Rust/rusthull:	Bakluke
86.12		Rustangrep:	Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.15		Lakklipp/flassing	Støtfanger foran, Støtfanger bak
88.11	Underside	* Rust hull vogn bunn v og h foran	
91.3	Dashbord / midtkonsoll	* Feil med åpner hanskerom	
97.3	Døråpning	Rust:	Bakluke/-dør, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.11	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
23.4	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
65.23	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Høyre foran
66.10	Felg	Ripe/ slitasje på felg	



6567947


Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold


Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
Grunnet knust
front rute, en
redusert test på
bilten



6567947


Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	55 - Ladespenning generator	✓
4 - Service/ Dokum.	R	56 - Drivrem generator	✓
		58 - Tilstand 12 volt batteri	R
Bremses		Hjul, dekk, felg	
5 - Bremsbelegg	✓	65 - Dekk	O
6 - Bremseskiver	R	66 - Felg	O
9 - Bremsvirkning	R	67 - Ekstra hjulsett	R
10 - Bremsvæsknivå	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
12 - Bremsørør	✓	Styring	
13 - Bremseslanger	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
15 - Brems pedal	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
Lys og signaler		74 - Styreservo	✓
17 - Lys	R	Hjuloppheng	
19 - Refleks	✓	75 - Støtdempere	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	76 - Stabilisator	✓
21 - Varsellamper	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
e-Diagnose		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
23 - Feilkodeutlesing	O	80 - Travers	✓
Motor		Karosseri	
27 - Motor virkemåte	R	81 - Frontrute	R
28 - Utvendig tilstand motor	R	82 - Siderute/bakrute	R
29 - Oljenivå motor	✓	83 - Dør-/panseråpner	R
30 - Kjølevæske	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
31 - Kjølevifte	✓	87 - Utvendig speil	✓
32 - Kjølesystem	✓	88 - Underside	R
33 - Eksosanlegg	R	89 - Understellsnummer	✓
35 - Motorfester	✓	90 - Tilhengerfeste	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	R	Interiør	
Elektriske anlegg		91 - Dashbord / midtkonsoll	R
44 - Instrument belysning	✓	95 - Innvendig speil	✓
45 - Instrumenter	✓	97 - Døråpning	R
48 - Oppvarmet bakrute	✓	98 - Seter	✓
49 - Kupevifte	✓	99 - Bilbelte	✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R	102 - Laste-/bagasjerom	✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓	103 - Interiør generelt	✓
53 - Sentrallås	✓		
54 - Setevarmer	R		



6567947

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,80 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6567947


Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (15)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Airbag ABZK OBD	B1010	Voltage supply of ignition lock term. 15R — Faulty power supply
	B1315	Passenger seat occupancy detection/child seat recognition — Function faulty.
D2B OBD	B1010	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	B1779	CAN bus/connection to TV tuner ECU — Communication faulty
	B1795	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
	N1111	D2B component — Faulty data transmission
	N1112	D2B component — Incorrect data transmission of predecessor component!
	N1113	D2B data line — Incorrect data transmission, wrong component location!
VG: Transfer case	P2111	CAN bus connection with engine ECU — Communication faulty
	P2114	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
	P2120	CAN bus connection to traction control ECU — Communication disturbed
	P2122	CAN bus connection to transmission ECU — Communication disturbed
	P2213	Direction Sensor — Signal implausible
	P2220	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	P2260	Transfer case — Mechanical DEFECT

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet



6567947

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6567947

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6567947

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6567947

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



6567947

Bilder og vedlegg



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6567947

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6567947

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



6567947

Bilder og vedlegg



52. Generelt




53. Generelt




54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



61. Generelt



62. Generelt