

HYUNDAI KONA ELECTRIC FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 02.07.2026

KODE: 2066184

 EF82305

 31 922 KM

 16.06.2023
Førstegang registrert

 Elektrisitet

CHASSISNR: TMAK381HFPJ080044

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 16.06.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	En kantkjørt sommerfelg og en kantkjørt vinterfelg	
1.2 Frontvindu	Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu	
2. INTERIØR		
2.1 Bilbelte	Liten skade på setebelte	




1.1 En kantkjørt sommerfelg og en kantkjørt vinterfelg



1.1 En kantkjørt sommerfelg og en kantkjørt vinterfelg




1.1 En kantkjørt sommerfelg og en kantkjørt vinterfelg




1.2 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu




1.2 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu



1.2 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu



1.2 Noe slitasjeriper og steinsprut på frontvindu



2.1 Liten skade på setebelte

Service og vedlikehold

Hyundai teknisk klargjøring (PDI)

PDI-kontroll utført i henhold til Hyundai's standard.

☒ Radio-navigasjonsoppdatering

☒ Service- og sikkerhetskampanjer

☒ Godkjent lakkontroll

Dato: 13.06.23 Kartversjon: oppdatert

Kilometerstand: 7 Stempel: mobile

Arbeidsordrenummer: AA157562 Mobile Sørlandsparken AS

Signatur: 4636 Kristiansand NO 946 252 611 MVA

Første ordinære vedlikehold (Hva som inntreffer først)

Dato: 13.06.24

Kilometerstand: 15.000

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☒ Kilometerbasert service

☒ Tidsbasert service

☐ Radio-navigasjonsoppdatering

☐ Service- og sikkerhetskampanjer

Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja ☐ Nei ☐

Dato: 11.07.24 Kartversjon:

Kilometerstand: 12 086 Stempel: Snap Drive

Arbeidsordrenummer: 1 22 76386 Snap Drive AS

Signatur: Skysstasjonen 20 1383 ASKER

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 11.07.25

Kilometerstand: 17 086

26 Service- og garantihefte

Digital Service Passport HYUNDAI

VIN: TMAK381HFPJ080044 Warranty Start Date: 16/06/2023

ATTENTION: According to the maintenance plan, your next service is due at 37747 km or on 24/07/2026 (whichever comes first).

Next service details: S45K36M - Carry out 45,000km/36 month service as per handbook

Executed work	Odometer reading	Date	Invoice	Dealer
S30K24M	22747	24/07/2025	-	C15AB10407 Mobile Follo AS Ski 1400 Norway
S30K24M - Carry out 30,000km/24 month service as per handbook.				
PBIC	22747	24/07/2025	-	C15AB10407 Mobile Follo AS Ski 1400 Norway
PBIC - Paint and Body Inspection Complete				

Please keep this service passport and the related invoices for future reference.

Stamp and Sign

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 48, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 46, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6,5	5,5	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
24.07.2025	22747
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
11.07.2024	12086
24.07.2025	22747

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.