



6565791

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.09.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	626295



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR59330	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZJH133514	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	89421	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	13.12.2018
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6565791

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.1	Utvendig speil.	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
38.6	Lykter/lys - tilstand.	Skade på refleks:	Venstre side
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
42.5	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
48.11	Dører.	* Varsellampe for åpen dør lyser selvom dør er lukket høyre bak.	
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran
62.3		Steinsprut/lakksår	Panser
62.4		Rustangrep:	Venstre bakdør
62.6		Lakkblærer	Venstre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakdør
62.8		Bulk (er):	Høyre bakdør
62.10		Skadet:	Støtfanger foran, Venstre bakdør, Venstre baksjerm, Støtfanger bak, Høyre speil
62.13		Mangelfull oppretting/tilpasning	Venstre speil
81.2	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Slakk i opphengskule:	Høyre side

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
22.5	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Fjernkontroll ikke funnet	
22.7		Ikke funksjonsprøvd	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
26.14	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
39.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
54.8	Seter.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
59.10	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.21		Diverse steinsprut/lakksår	
62.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll



6565791

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 15 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6565791

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	43 - Oljenivå motor.	✓
2 - Skilter.		44 - Utvendig tilstand motor.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	45 - Motorfester.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	46 - Registerreim.	✓
		47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	R
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Seter.	○
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
14 - Glassruter.	○	58 - Varseltrekant / refleksvest	✓
15 - Setevarmer.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	○
16 - Innvendig speil.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
17 - Utvendig speil.	R	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
18 - Solskjerm.	✓		
20 - Taktrekk.	✓	Underside.	
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	63 - Vognbunn/understell.	✓
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	○	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
23 - Interiør generelt.	○	65 - Stabilisator.	✓
		66 - Differensial.	✓
Prøvekjøring.		67 - Drivaksler.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	69 - Bremsørør.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
26 - Unormal lyd.	○	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	73 - Parkbrems.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	74 - Støtdempere.	✓
		75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
Motor.		76 - Lekkasje.	✓
34 - Panser.	✓	78 - Mellomaksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	R	80 - Travers.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	R
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	82 - Styrestag/ledd.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	○	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
40 - Bremsvæske.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.	R		
42 - Batteri 12 volt.	R		



6565791

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	✓
88 - Felg.	✓
89 - Ekstra hjulsett..	✓



6565791

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	4 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
42	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,50 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	28,50 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	28,50 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,50 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	20,50 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	20,50 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	9,00 mm
89.2		Mønsterdybde	9,00 mm
89.3		Mønsterdybde	9,00 mm
89.4		Mønsterdybde	9,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6565791

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (24)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Engine electronics I	P008700	Fuel system pressure — Pressure too low
	P010700	Air pressure sensor and/or MAP sensor — Signal too low
	P012100	Throttle position sensor — Signal implausible
	P023700	Boost pressure sensor — Signal too low
	P03A000	Combustion pressure sensor 2 — Signal implausible
	P056200	Voltage supply — Undervoltage registered
	P064100	Sensor referential voltage A — Interruption in electric circuit
	P065100	Sensor referential voltage B — Interruption in electric circuit
	P066A00	Glowplug cylinder 1 — Short circuit to ground
	P066C00	Glowplug cylinder 2 — Short circuit to ground
	P066E00	Glowplug cylinder 3 — Short circuit to ground
	P067A00	Glowplug cylinder 4 — Short circuit to ground
	P068400	Glow time ECU 1 — Signal implausible
	P069700	Sensor referential voltage C — Interruption in electric circuit
	P06A300	Sensor referential voltage D — Interruption in electric circuit
	P24B000	Soot particulate sensor measurement electrode — Short circuit to ground
	U02A300	CAN bus connection to soot particulate sensor — No communication
	U101900	Can connection with instrument cluster ECU — Signal for oil level/-temperature missing or incorrect
	U11F500	Differential pressure sensor of soot particulate filter — Communication disturbed
Information electronics	B129E07	Infotainment control/display unit 1 — Function faulty.
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Parking heater/auxiliary heater	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Vehicle electrics 1	4194	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	



6565791

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6565791

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6565791

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Lakk / karosseri utvendig.



R 24. Lakk / karosseri utvendig.

R



6565791

Bilder og vedlegg



25. Lakk / karosseri utvendig.

R



26. Lakk / karosseri utvendig.

R



27. Lakk / karosseri utvendig.

R



28. Lakk / karosseri utvendig.

R



29. Lakk / karosseri utvendig.

R




30. Lakk / karosseri utvendig.

R



31. Lakk / karosseri utvendig.

R



32. Lakk / karosseri utvendig.

R



33. Lakk / karosseri utvendig.

R



34. Lakk / karosseri utvendig.

R



35. Lakk / karosseri utvendig.

R



36. Lakk / karosseri utvendig.

R



6565791

Bilder og vedlegg



37. Lykter/lys - tilstand.

R