



6610778

NAF Bruktbiltest

Testdato
30.09.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 632992



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1996 cm ³
Modell	Ranger	Motoreffekt	156 kW
Type	2AB	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KJ50875	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	6FPPXXMJ2PLL32149	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	213226	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2020
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	16.12.2020
		Frist for neste EU kontroll	15.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6610778

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
5.3	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
9.1	Instrumenter.	Ryggekamera har uklart bilde	
16.2	Innvendig speil.	Løst speil	
17.3	Utvendig speil.	Sitter løst	
17.6		Innfelling av speil virker ikke:	Høyre side, Venstre side
24.8	Motor virkemåte.	* Noe ulyder fra motor oppstart kald	
37.3	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre skiltlys, Høyre blinklys bak
39.3	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Venstre side
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
50.1	Døråpning.	Slitt / skade på gummilist:	
50.2		Sår eller skade:	Venstre fordør
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
62.5		Rustangrep:	Tak, Venstre fordør
62.8		Bulk (er):	Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
62.10		Skadet:	Bakluke
72.4	Bremsekiver innvendig.	Stor rustskade på bremsekjold:	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
72.10	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran, Høyre foran
85.18	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
89.22	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 12 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6610778

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O 50 - Døråpning. R
	52 - Bilbelte. ✓
	54 - Seter. ✓
	57 - Tilhengerfeste. ✓
	59 - Laste-/bagasjerom. ✓
	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. ✓
	62 - Lakk / karosseri utvendig. R
Interiør.	Underside.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 65 - Stabilisator. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 66 - Differensial. ✓
9 - Instrumenter.	R 67 - Drivaksler. ✓
10 - Dashbord / midtkonsoll.	R 69 - Bremsørør. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 70 - Bremseslanger. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 72 - Bremseskiver innvendig. R
14 - Glassruter.	✓ 73 - Parkbrems. ✓
15 - Setevarmer.	74 - Støtdempere. ✓
16 - Innvendig speil.	75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
17 - Utvendig speil.	78 - Mellomaksel. ✓
18 - Solskjerm.	79 - Eksosanlegg. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	80 - Travers. ✓
23 - Interiør generelt.	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
	82 - Styrestag/ledd. ✓
	83 - Styresnekke, tannstang. ✓
	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
Prøvekjøring.	Hjul, dekk.
24 - Motor virkemåte.	O 85 - Bremseskive/klosser utvendig. O
25 - Kjøreegenskaper.	R 86 - Hjullager. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 87 - Dekk. ✓
30 - Parkeringsbrems.	R 88 - Felg. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. O
Motor.	
34 - Panser.	
35 - Understellsnummer.	
36 - Feilkodeutlesing.	
37 - Lykter/lys - virkemåte.	
38 - Lykter/lys - tilstand.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	
41 - Kjølesystem.	
42 - Batteri 12 volt.	
43 - Oljenivå motor.	
44 - Utvendig tilstand motor.	
45 - Motorfester.	
47 - Drivreim generator.	



6610778

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	240,00
31.2		Bremsevirkning, HF	240,00
31.3		Bremsevirkning, VB	180,00
31.4		Bremsevirkning, HB	180,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	779 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	820 ampere
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6610778

Feilkodeutlesing utført 30.09.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (2)

System	Beskrivelse
OBD	
Powertrain	Engine PCM Diesel-TDCI



6610778

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6610778

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



6610778

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6610778

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6610778


Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt