



6612152

NAF Bruktbiltest

Testdato
30.09.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	635561



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	2894 cm ³
Modell	Panamera 4 E-Hybrid	Motoreffekt	243 kW
Type	971	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT72882	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WP0ZZZ97ZHL115494	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	109501	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	14.06.2017
		Frist for neste EU kontroll	17.04.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6612152

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
23.1	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
66.4	Felg	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre sidekanal
86.4		Bulk (er):	Venstre bakdør, Panser
86.14		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Feilkodeutlesing	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
81.10	Frontrute	Noe steinsprut	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.36		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring
Utetemperatur ved prøvekjøring
Føreforhold ved prøvekjøring
Bilen ble prøvekjørt:
Er bilen skitten eller nediset:

50 km/t
15 °C
Tørt
Driftsvarm motor
Nei



6612152

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 43 - Mellomaksler ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg	✓ 44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver	✓ 45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 48 - Oppvarmet bakrute O
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓ 49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 53 - Sentrallås ✓
15 - Bremsedal	✓ 54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	✓ 56 - Drivrem generator ✓
17 - Lys	57 - Batteri ytre tilstand
19 - Refleks	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
21 - Varsellamper	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
e-Diagnose	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Motor	Hjul, dekk, felg
23 - Feilkodeutlesing	R 65 - Dekk ✓
27 - Motor virkemåte	66 - Felg R
28 - Utvendig tilstand motor	67 - Ekstra hjulsett R
29 - Oljenivå motor	68 - Hjullager ✓
30 - Kjølevæske	O 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
31 - Kjølevifte	✓ 70 - Hjulkapsler/navkopper ✓
32 - Kjølesystem	Styring
33 - Eksosanlegg	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
35 - Motorfester	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
37 - Registerreim	✓ 74 - Styreservo ✓



6612152

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6612152

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	36,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	36,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	36,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	27,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	27,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6612152

Feilkodeutlesing utført 30.09.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer**Utført med feil (47)**

System	Feilkoder	Beskrivelse
Comfort	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140B00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
Powertrain	P056200	Voltage supply — Undervoltage registered
	P0A0A00	High-voltage safety circuit — Loose contact/interruption
	P0A0C00	High-voltage safety circuit — Short circuit to ground
	P0AF800	High-voltage battery module — Voltage implausible
	P0B3400	Service disconnect plug — Implausible CONDITION
	P0B3500	Service disconnect plug — Short circuit to ground
	P0C4700	High-voltage battery module water pump — Interruption in electric circuit
	P0C4900	High-voltage battery module water pump — Short circuit to plus
	P0E3000	High voltage fuse 3 — Fault in electric circuit
	P175700	Voltage supply — Interruption in electric circuit
	P33EB00	Electric traction battery ECU — Read out trouble code memory.
	P33F000	Activation of high-voltage vehicle electrical system — Function faulty.
	U002800	Sensor CAN bus/Hybrid transmission CAN bus — Function faulty.
	U002900	Sensor CAN bus/Hybrid transmission CAN bus — No communication
	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U011000	CAN bus connection to electric drive power electronics — Communication disturbed
	U011100	CAN bus connection to battery monitoring ECU — Communication disturbed
	U012200	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed
	U014000	Body computer 1/ vehicle electrical system ECU/electron. ZE — Communication disturbed
	U019B00	CAN communication with traction battery charging device — Communication disturbed
	U041300	CAN communication with hybrid battery ECU — Signal implausible
	U041600	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data
	U059B00	Battery master switch — Signal implausible
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Thermal management	B174F09	Actuator air volume flap RR — Function faulty.
	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U012900	CAN bus connection from brake system ECU — Communication disturbed



6612152

System	Feilkoder	Beskrivelse
	U014200	CAN bus connection to body control module rear — Communication faulty
	U015100	CAN bus connection to airbag ECU — Communication disturbed
	U015500	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U019900	Door ECU driver side — No communication
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U112100	Data bus — Missing message!
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet



6612152

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6612152

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



6612152


Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Felg



R 24. Panzer

R



6612152

Bilder og vedlegg



25. Venstre bakdør



R 26. Venstre kanal



R 27. Venstre kanal

R