



6604541

NAF Verdivurdering

Testdato
29.09.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	633019



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model S	Motoreffekt	193 kW
Type	002	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EK69618	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJSA7E21JF235308	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	208601	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	08.03.2018
		Frist for neste EU kontroll	06.09.2026



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o. l.

Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden.

Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



6604541

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* HB hjul har løsnet. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.9	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
15.1	Refleks	Mangler refleks:	Venstre side, Høyre side
17.17	Varsellamper	* Se bilder	
45.2	Ladekontakt elbil/hybrid	Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke	
60.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* HB er løst	
62.5	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
64.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Venstre foran
70.3	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
70.5		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Høyre bakdør
77.5	Bagasjeromstildekning	* Mangler deksel til frunken	
79.5	Støtfanger foran	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekklakkere
80.6	Støtfanger bak	Sprukket/skadet plastdel	Skifte og lakkere
81.5	Venstre forskjerm	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekklakkere
90.1	Høyre forskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
91.1	Høyre fordør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
92.9	Høyre speil	* Sitter løst	
93.9	Høyre bakdør	Steinsprut ned til grunnmaterialet	
94.1	Høyre bakskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
100.1	Panser	Bulk(er) med lakkskade	Skifte og lakkere
103.1	Bakluke	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent HB hjul har løsnet. Ukjent årsak/tilstand. Ekstra kostnader kan forekomme grunnet ukjente skader og feil	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
49.10	Felg	Ripe/ slitasje på felg	
50.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
70.8	Karosseri generelt	Lakk og karosseri er vanskelig å vurdere grunnet fuktig overflate	
70.11		* Diverse små bulker/lakk riper	
105.17	Lasterom	* Vanskelig og innsisere grunnet mye løsøre	



6604541

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter

Kaldt lokale; Redusert belysning; Uten full testeutrustning; Uten løftebukk

Er testen utført på NAF Senteret?

Nei

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

HB hjul sitter løst



6604541

Prøvekjøring	Interiør
1 - Kjøreegenskaper	R 71 - Dashbord / midtkonsoll ✓
Generell informasjon	72 - Taktrekk ✓
3 - Nøkler / Utstyr	73 - Dørtrekk ✓
4 - Service/ Dokum.	74 - Seter ✓
Bremser	75 - Bilbelte ✓
5 - Bremsbelegg	76 - Gulvmatter/-teppe ✓
6 - Bremseskiver	77 - Bagasjeromstildekning R
	R 78 - Interiør generelt ✓
Lys og signaler	Støtfangere
13 - Lys	✓ 79 - Støtfanger foran R
15 - Refleks	R 80 - Støtfanger bak R
16 - Lyd / lyssignaler	✓
17 - Varsellamper	R
Motor	Sone 1 (venstre side)
22 - Motor virkemåte	81 - Venstre forskjerm R
	82 - Venstre fordør ✓
	83 - Venstre speil ✓
	84 - Venstre bakdør ✓
	85 - Venstre baksjerm ✓
	86 - Venstre kanal ✓
	87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓
Elektriske anlegg	Sone 2 (høyre side)
39 - Elektrisk vindusheis	90 - Høyre forskjerm R
40 - Instrumenter	91 - Høyre fordør R
44 - Ladekabel elbil/hybrid	92 - Høyre speil R
45 - Ladekontakt elbil/hybrid	93 - Høyre bakdør R
	94 - Høyre baksjerm R
	95 - Høyre kanal ✓
	96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓
Hjul, dekk, felg	Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)
48 - Dekk	100 - Panser R
49 - Felg	101 - Tak ✓
50 - Ekstra hjulsett	103 - Bakluke R
Styring	Sone 5 (entre, lasterom)
52 - Ratt, rattaksel, ledd	104 - Døråpning ✓
	105 - Lasterom O
	R
Hjuloppheng	Annet
60 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R	107 - Udefinerbare feil R
Karosseri	
62 - Frontrute	
63 - Siderute/bakrute	
64 - Dør-/panseråpner	
68 - Understellsnummer	
70 - Karosseri generelt	



6604541

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
44.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
48.5	Dekk	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
50.5	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
50.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6604541

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming—vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelenge

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6604541

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6604541

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6604541

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Bagasjeromstildekning



33. Bakluke



34. Dør-/panseråpner



35. Frontrute



36. Høyre bakdør



6604541

Bilder og vedlegg




37. Høyre bakskjerm



38. Høyre bakskjerm



39. Høyre fordør



40. Høyre fordør



41. Høyre forskjerm



42. Høyre forskjerm




43. Opphengs- / bærearmer bakaksel



44. Opphengs- / bærearmer bakaksel



45. Panser



46. Panser



47. Refleks



48. Refleks



6604541

Bilder og vedlegg



49. Støtfanger bak




50. Støtfanger bak



51. Støtfanger bak



52. Støtfanger bak



53. Støtfanger foran



54. Venstre forskjerm