

TESLA MOTORS MODEL S / 002 525 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 28.08.2026

 EK19135

 176 537 KM

 28.09.2016
Førstegang registrert

 Elektr.

CHASSISNR: 5YJSA7E27GF152300

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 28.04.2028

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Kontrollert

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



EKSTERIØR



MOTOR



BREMSER



INTERIØR



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



LYS



HJULOPPHENG/STYRING



GIR OG DRIVLINJE



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Nøkler	mangler deksel.	
Eksteriør		
2.1 Lakk	noen riper/ småsår.	
2.2 Panser	skadet pakning til oppbevaringsrom.	
2.3 Panser	Skade.	
2.4 Dører -	Dørstopper defekt. knekkelyd venstre. slakke høyre.	begge bak
2.5 Bakluke	Rust/korrosjon.	
2.6 Bakluke	Feil på elektrisk åpne/lukkemekanisme. bryter virker ikke. feilsøkes.	
2.7 Skjermer -	Skade.	høyre bak, høyre foran
2.8 Skjermer -	korrosjon.	begge bak
2.9 Dekk/Felger -	Kantkjørt felg.	alle
2.1 0 Dekk/Felger	Skjev slitasje på vinterdekk. / flere dekkskader. pris for fire nokian hakka black 3 i 245/45 r19. (sommerdekk)	
2.1 1 Støtfanger -	Skade. / flere småsår.	foran
2.1 2 Frontvindu	Steinsprut.	
Lys		
3.1 Lys bak -	Dugg/fukt.	begge, ytre
3.2 Retningslys -	Sprukket/knust.	venstre foran
Hjuloppheng/styring		
4.1 Luftbelger	Feil på høyderegulering/skjev. siger på venstre side. må feilsøkes.	
4.2 Bakstilling -	Utslitt bærebeforing. slakke. ytre foring, fremre arm.	venstre
Bremser		
5.1 Bremsfunksjon -	Utslitt klosser. pris for nye klosser + skiver bak.	alle
5.2 Skiver -	Rust. påbegynnende slitekant bak.	alle
Interiør		
6.1 Teppet/bekledning	generelt mye bruksslitasje. riper, småsår, misfarging, løse deksler.	
6.2 Multimedia	luftbobler i skjerm. noe flimring ved betjening.	
6.3 Ratt	Slitt.	
Opplysninger/klargjøring		
7.1 Opplysninger	Ladekabel mangler.	
7.2 Opplysninger	Øvrig opplysninger. begge hjulsett har vinterdekk.	



1.1 Øvrige feil Mangler deksel.



2.1 Øvrige feil Noen riper/ småsår.



2.1 Øvrige feil Noen riper/ småsår.



2.1 Øvrige feil Noen riper/ småsår.



2.2 Øvrige feil Skadet pakning til oppbevaringsrom.




2.3 Skade



2.5 Rust/korrosjon



2.6 Feil på elektrisk åpne/lukkemekanisme Bryter virker ikke. Feilsøkes.



2.7 Skade



2.7 Skade



2.7 Skade




2.7 Skade



2.8 Øvrige feil Korrosjon.



2.8 Øvrige feil Korrosjon.



2.9 Kantkjørt felg



2.9 Kantkjørt felg




2.10 Skjev slitasje på vinterdekk / flere dekkskader. Pris for fire Nokian Hakka Black 3 i 245/45 R19. (Sommerdekk)



2.10 Skjev slitasje på vinterdekk / flere dekkskader. Pris for fire Nokian Hakka Black 3 i 245/45 R19. (Sommerdekk)



2.10 Skjev slitasje på vinterdekk / flere dekkskader. Pris for fire Nokian Hakka Black 3 i 245/45 R19. (Sommerdekk)



2.10 Skjev slitasje på vinterdekk / flere dekkskader. Pris for fire Nokian Hakka Black 3 i 245/45 R19. (Sommerdekk)



2.11 Skade / flere småsår.




2.11 Skade / flere småsår.



2.11 Skade / flere småsår.




3.1 Dugg/fukt



3.1 Dugg/fukt



3.2 Sprukket/knust



4.1 Feil på høyderegulering/skjev Siger på venstre side. Må feilsøkes.



4.1 Feil på høyderegulering/skjev Siger på venstre side. Må feilsøkes.



4.2 Utslitt bærebeforing Slakke. Ytre foring, fremre arm.




5.2 Rust Påbegynnende slitekant bak.



5.2 Rust Påbegynnende slitekant bak.



6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.



6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.



6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.




6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.



6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.



6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.



6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.



6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.



6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.



6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.



6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.




6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.



6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.




6.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Riper, småsår, misfarging, løse deksler.



6.2 Øvrige feil Luftbobler i skjerm. Noe flimring ved betjening.



6.3 Slitt







Utført 28.08.2026

SYSTEM	ANTALL
Blokkeringsfrie bremses / elektronisk stabilit... - ABS/ESP C418-86 Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon.	1
Elektrisk parkeringsbrems - EPB	0
Parkeringsbremseovervåking -	0
Bremsebooster -	0
Kollisjonspute - 80C7 Unknown fault code	1
Instrument -	0
Nøkkelfri tilgangskontrollenhet - 9202-00 Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon. 9212-54 Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon. 9215-00 Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon.	3
Termisk styring -	0
Batteristyringssystem - BMS	0
Ladeport -	0
Drivmotor inverter -	0
Luftavstegning -	0
Overvåkingssystem for dekktrykk - 5662 Dekktrykk overvåking kontrollmodul 5314 Unknown fault code	2
Parkeringssensor - C12000 Unknown fault code C160-00 CAN-busstilkobling til rattstammemodulen Instrumentpanel: CAN: Kommunikasjonsfeil	2
Tilpasningsdyktig cruisekontroll - 00001C Elektronisk stabilitetsprogram kontrollenheten (ESP) signal ugyldig 00000C Mistet kommunikasjon med Elektronisk stabilitetsprogram kontrollenheten (ESP) 00000D Mistet kommunikasjon med Gateway-styringsmodul 00000E Mistet kommunikasjon med Kontrollmodul for styrekolonne	4
Førerassistentsystem -	0
Elektrisk servostyring - EPS C140-00 Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon. C14002 Unknown fault code C13031 Unknown fault code	3

SYSTEM		ANTALL
Sentral elektronikk - 922D-18	Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon.	1
Power Tailgate - 9427-55	Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon.	1
Soltak - 9201-54	Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon.	1
Dørmodul fremre passasjerside -		0
Førerside fremre dørmodul -		0
Sete front -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	
---------------	---	-------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	4,00
--------------------------------	-------	------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 33, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 23, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	2	3,9	2,5	5
Mønsterdybde vinterdekk	4,5	6,8	5	5,1

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Identitet	Hjuloppheng/styring
Kjennemerke	Retningsstabilitet/selvoppretting
Understellsnummer	Ratt/styringsmekanisme
Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Hjullager
Nøkler	Luftbelger
	Fjærer/støtdemper
Assistentsystemer og diagnose	Ledd
Kamera	Stabilisatorer/stag
Sensor	Forstilling
Systemfunksjoner	Bakstilling
Diagnose	
Prøvekjøring	Bremser
Eksteriør	Bremsefunksjon
Lakk	Parkeringsbrems
Antirustbehandling	Bremsekraftforsterker
Under bil	Bremsevæske
Panser	Lekkasjer
Dører	Rør/slanger
Bakluke	Skiver
Låser/tyverisikring	Bremseskjold
Skjermer	
Speil	Gir og drivlinje
Korrosjon	Girkasse
Vinduspussere/-spyler	Differensial
Verktøy/nødutstyr	Aksler
Dekk/Felger	Fordelingskasse
Hjulmuttere/-bolter	
Døråpning	Interiør
Terskler/innlastningssone	Dashbord
Støtfanger	Instrumenter og brytere
Grill	Midtkonsoll/midtarmlene
Tak	Dørtrekk
Frontvindu	Seter
Vinduer	Taktrekk
Kanal	Tepper/bekledning
Stolpe	Vindusheiser
Alle flater	Bilbelte
Ladeluke/tanklokk	Varme/AC/Klima
	Signalhorn/Lydsignal
Lys	Multimedia
Lys foran	Multifunksjonsratt
Lys bak	Ratt
Markeringslys	Deksel
Retningslys	
Nødsignallys	Opplysninger/klargjøring
Parkeringslys	Opplysninger
Refleks	Interiør
Andre lys	Øvrig utstyr/klargjøring
	Annet
Motor	
Batteri(er)	
El/hybrid batteripakke	
Elektroniske styresystemer	
Lekkasjer	
Motorfester/-demper	
Service	
Startmotor	
Trekkraft	

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot dele kataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utleasing av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.