

**MERCEDES-BENZ C 350 E / 204 K 211 HK AUTOMAT 2WD**

TESTDATO: 14.09.2026

 BT23209

 137 845 KM

 08.09.2015  
Førstegang registrert

 Hybr(B)

**CHASSISNR:** WDD2052471F252355

**BRUKTIMPORT:** Nei

**KJØRETØY:** Personbil

**FRIST FOR PKK:** 31.05.2027

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Kontrollert

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG  
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



| PUNKT                                | BESKRIVELSE                                                                                                                | PLASSERING    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Identitet</b>                     |                                                                                                                            |               |
| 1.1 Dokumentasjon utstyr/godkjenning | Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt.                                                                 |               |
| <b>Assistentsystemer og diagnose</b> |                                                                                                                            |               |
| 2.1 Systemfunksjoner                 | Varsellampe lyser se bilde. feilsøkes.                                                                                     |               |
| 2.2 Diagnose                         | Se diagnosetest.                                                                                                           |               |
| 2.3 Prøvekjøring                     | Øvrige feil. durelyd fra drivverk. hjullager-ulyd. må feilsøkes.                                                           |               |
| <b>Eksteriør</b>                     |                                                                                                                            |               |
| 3.1 Lakk                             | Generelt mye bruksslitasje. / riper/ steinsprut.                                                                           |               |
| 3.2 Panser                           | Emblem. mangler/ ligger løs i midtkonsoll.                                                                                 |               |
| 3.3 Bakluke                          | Feil på elektrisk åpne/lukkemekanisme. bryter virker ikke. feilsøkes.                                                      |               |
| 3.4 Skjermer -                       | Rust.                                                                                                                      | begge bak     |
| 3.5 Dekk/Felger                      | Hjulsett mangler - sommer. piggfrie vinterdekk på bil.                                                                     |               |
| 3.6 Dekk/Felger                      | Skjev slitasje på vinterdekk. pris for to nye nordman north rs3 i 225/50 17.                                               |               |
| 3.7 Døråpning                        | Ripe(r).                                                                                                                   |               |
| 3.8 Frontvindu                       | Sprekk.                                                                                                                    |               |
| 3.9 Stolpe -                         | Zinkslipp.                                                                                                                 | begge foran   |
| <b>Lys</b>                           |                                                                                                                            |               |
| 4.1 Lys bak -                        | Dugg/fukt.                                                                                                                 | venstre, ytre |
| <b>Motor</b>                         |                                                                                                                            |               |
| 5.1 Service                          | Varsler service.                                                                                                           |               |
| 5.2 Motor                            | vibrasjon ved kald motor. feilsøkes.                                                                                       |               |
| <b>Hjuloppheng/styring</b>           |                                                                                                                            |               |
| 6.1 Luftbelger                       | Feil på høyderegulering/skjev. setter seg i høyeste posisjon bak. justerte seg til normal nivå etter parkering. feilsøkes. |               |
| <b>Gir og drivlinje</b>              |                                                                                                                            |               |
| 7.1 Aksler -                         | Defekt balatakobling/balanselodd mellomaksling. sprekkdannelser.                                                           | bak           |
| <b>Interiør</b>                      |                                                                                                                            |               |
| 8.1 Instrumenter og brytere          | Bryter skadet. / løs.                                                                                                      |               |
| 8.2 Dørtrekk -                       | Høyttalerdeksel skadet.                                                                                                    | venstre foran |
| 8.3 Tepper/bekledning                | noe bruksslitasje / riper på interiør.                                                                                     |               |
| 8.4 Varme/AC/Klima                   | Svak/uteblitt funksjon på ac. sur lukt. blåser ikke kaldt. feilsøkes.                                                      |               |



2.1 Varsellampe lyser se bilde Feilsøkes.



3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.



3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.



3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.



3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.




3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.



3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.



3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.



3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.



3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.



3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.



3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.



3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.



3.1 Generelt mye bruksslitasje / riper/ steinsprut.




3.2 Emblem Mangler/ Ligger løs i midtkonsoll.




3.3 Feil på elektrisk åpne/lukkemekanisme Bryter virker ikke. Feilsøkes.



3.4 Rust



3.4 Rust



3.6 Skjev slitasje på vinterdekk Pris for to nye Nordman North RS3 i 225/50 17.




3.6 Skjev slitasje på vinterdekk Pris for to nye Nordman North RS3 i 225/50 17.



3.7 Ripe(r)



3.7 Ripe(r)



3.8 Sprekk




3.9 Zinkslipp



3.9 Zinkslipp



4.1 Dugg/fukt




5.1 Varsler service




6.1 Feil på høyderegulering/skjev Setter seg i høyeste posisjon bak.  
Justerte seg til normal nivå etter parkering.  
Feilsøkes.



7.1 Defekt balatakobling/balanselodd mellomaksling Sprekkdannelser.



8.1 Bryter skadet / løs.



8.2 Høytalerdeksel skadet



8.3 Øvrige feil Noe bruksslitasje / riper på interiør.



8.3 Øvrige feil Noe bruksslitasje / riper på interiør.




8.3 Øvrige feil Noe bruksslitasje / riper på interiør.



8.3 Øvrige feil Noe bruksslitasje / riper på interiør.





8.3 Øvrige feil Noe bruksslitasje / riper på interiør.






8.3 Øvrige feil Noe bruksslitasje / riper på interiør.



8.3 Øvrige feil Noe bruksslitasje / riper på interiør.







Utført 11.09.2026

| SYSTEM                                                                                                      | ANTALL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kollisjonspute - ORC222                                                                                     | 0      |
| 274.920 - MED40                                                                                             | 1      |
| P052E                      Positiv veivhusventilasjon regulator ventil ytelse<br>Sitter fast                |        |
| Drivstoffpumpestyreenhet - FSCM                                                                             | 0      |
| Girkasse - Girkasse                                                                                         | 0      |
| Instrument - IC                                                                                             | 0      |
| Startsperre - EIS222                                                                                        | 0      |
| Klimakontroll - HVAC222                                                                                     | 0      |
| Elbil - Batteristyringssystem, Batteristyringssystem                                                        | 1      |
| U3017                      Sanntidsklokke, intern feil<br>Ingen symptomer                                   |        |
| Lader - OBL222 / OBL222_7KW                                                                                 | 0      |
| Kraftelektronikk - LE_TUBE                                                                                  | 0      |
| System for overvåking av dekktrykk - TPM 222                                                                | 1      |
| C1580                      Plassering av venstre eller høyre sensor var ikke vellykket<br>Ingen symptomer   |        |
| Multifunksjonkamera - MMPC222 / SMPC222                                                                     | 1      |
| B23A8                      Oppvarmet vindu<br>Åpen krets                                                    |        |
| Aktiv bremseassistent - FCW                                                                                 | 0      |
| parkeringshjelp - PTS222                                                                                    | 0      |
| 360° camera - SVS205                                                                                        | 0      |
| Multifunksjon - Dører, Dører, Dører                                                                         | 4      |
| B173D                      Retningslys, lampe i utvendig speil<br>Kortslutning til positiv eller åpen krets |        |
| B18B1                      Sentrallåsmotor feil<br>Åpen krets                                               |        |
| B22EF                      Dørhåndtak, opplysning<br>Kortslutning til positiv eller åpen krets              |        |
| U11A6                      Kommunikasjon med kontrollenhet radarsensorer er defekt.<br>Ingen melding        |        |
| Dører - Høyre bakdør                                                                                        | 1      |
| B1759                      Utvendig belysning / dør varsellys<br>Kortslutning til positiv eller åpen krets  |        |
| Fjæring - SPC222                                                                                            | 1      |
| C1572                      Korrigeringstiden under fylling er for lang<br>Ingen symptomer                   |        |

| SYSTEM                                         |                                                             | ANTALL |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| SAM - Front - BC_F222                          |                                                             | 2      |
| B11C1                                          | Ekstra batteri har en funksjonsfeil<br>For høy motstand     |        |
| B1F45                                          | Startbatteri, intern motstand er for høy<br>Ingen symptomer |        |
| Elektrisk servostyring - EPS205_TK / EPS205_ZF |                                                             | 0      |
| SAM - Rear - BC_R222                           |                                                             | 0      |
| Regn- og lysføler - LRSM222                    |                                                             | 0      |
| Lyskastere - Svinglys, venstre                 |                                                             | 0      |
| Lyskastere - Svinglys, høyre                   |                                                             | 0      |
| Lyskastere - Utvendig LED-belysning, venstre   |                                                             | 0      |
| Lyskastere - Utvendig LED-belysning, høyre     |                                                             | 0      |
| Rattelektronikk - SCCM222                      |                                                             | 0      |

## KJØRETØYDATA

|               |   |                   |   |
|---------------|---|-------------------|---|
| ANTALL NØKLER | 2 | ANTALL LADEKABLER | 1 |
|---------------|---|-------------------|---|

## PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
|------------|-----------|--------------|
| Ja         | 60        | Tørt         |

## KLIMAANLEGG

|                                |       |                              |       |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG | 20,00 | TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG | 20,00 |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|

## DEKK OG BREMSER

|                            |  |                            |              |
|----------------------------|--|----------------------------|--------------|
| PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK |  | PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK | Uke 12, 2019 |
|----------------------------|--|----------------------------|--------------|

|                         | VENSTRE FORAN             | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Mønsterdybde sommerdekk | Dekksett ikke med på test |             |             |           |
| Mønsterdybde vinterdekk | 6,8                       | 6,3         | 5,9         | 6         |
| Bremseskiver (mm)       | 32                        | 32          | 21          | 21        |

## SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK |
|--------------------|
| Ikke kontrollert   |

## ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

| ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER |
|----------------------------|
| Ja                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identitet</b><br>Kjennemerke<br>Understellsnummer<br>Dokumentasjon utstyr/godkjenning<br>Nøkler                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Motor</b><br>Avgass<br>Batteri(er)<br>Tenningsanlegg<br>Drivstoffanlegg/-ledninger<br>Dynamo/lading<br>Eksosanlegg<br>Elektroniske styresystemer<br>Kjølesystem/vannpumpe<br>Lekkasjer<br>Motorfester/-demper<br>Oljenivå/røykutvikling<br>Service<br>Startmotor<br>Trekraft<br>Turbo<br>Ladeluftkjøler<br>Kompressor<br>Motor | <b>Interiør</b><br>Dashbord<br>Instrumenter og brytere<br>Midtkonsoll/midtarmlene<br>Dørtrekk<br>Seter<br>Taktrekk<br>Tepper/bekledning<br>Vindusheiser<br>Bilbelte<br>Varme/AC/Klima<br>Signalhorn/Lydsignal<br>Multimedia<br>Multifunksjonsratt<br>Ratt<br>Deksel |
| <b>Assistentsystemer og diagnose</b><br>Kamera<br>Sensor<br>Systemfunksjoner<br>Diagnose<br>Prøvekjøring                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Hjuloppheng/styring</b><br>Retningsstabilitet/selvoppretting<br>Ratt/styringsmekanisme<br>Hjullager<br>Luftbelger<br>Fjærer/støtdemper<br>Ledd<br>Stabilisatorer/stag<br>Forstilling<br>Bakstilling                                                                                                                            | <b>Opplysninger/klargjøring</b><br>Opplysninger<br>Interiør<br>Øvrig utstyr/klargjøring<br>Annet                                                                                                                                                                    |
| <b>Eksteriør</b><br>Lakk<br>Antirustbehandling<br>Under bil<br>Panser<br>Dører<br>Bakluke<br>Låser/tyverisikring<br>Skjerm<br>Speil<br>Korrosjon<br>Vinduspussere/-spyler<br>Verktøy/nødutstyr<br>Dekk/Felger<br>Hjulmuttere/-bolter<br>Døråpning<br>Terskler/innlastningssone<br>Støtfanger<br>Grill<br>Tak<br>Frontvindu<br>Vinduer<br>Kanal<br>Stolpe<br>Alle flater<br>Ladeluke/tanklokk | <b>Bremser</b><br>Bremsefunksjon<br>Parkeringsbrems<br>Bremsekraftforsterker<br>Bremsevæske<br>Lekkasjer<br>Rør/slanger<br>Skiver<br>Bremsekjold                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lys</b><br>Lys foran<br>Lys bak<br>Markeringslys<br>Retningslys<br>Nødsignallys<br>Parkeringslys<br>Refleks<br>Andre lys                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Gir og drivlinje</b><br>Girkasse<br>Differensial<br>Clutch/kobling/svinghjul<br>Aksler<br>Fordelingskasse                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

**1. Rapporten**

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

**2. Bedømming**

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekatologer justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

**3. Eiendomsrett**

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

**4. Demontering**

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

**5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

**6. Avlesing av diagnose**

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

**7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

**8. Vikings ansvar**

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.