

6623239

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.10.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	632864



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Focus	Motoreffekt	88 kW
Type	DEH	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ZD24436	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0PXXGCHPKC22282	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	158963	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2019
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	26.03.2019
		Frist for neste EU kontroll	25.03.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6623239

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
31.5	Bremsevirkning.	Større enn 30 % variasjon mellom venstre og høyre hjul	Bakaksel
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
14.8	Glassruter.	Slitt rute	Frontrute
24.11	Motor virkemåte.	* Motor stopper periodisk. Starter igjen med etter litt. Må feilsøkes.	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.25		Bulk(er)	Høyre bakdør

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold


NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 11 °C


Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor



6623239


Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	52 - Bilbelte.	✓
Interiør.		54 - Seter.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
7 - Brems pedal.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	O
8 - Bremskraftforsterker.	✓	Underside.	
9 - Instrumenter.	✓	63 - Vognbunn/understell.	✓
10 - Dashbord / midtkonsoll.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	65 - Stabilisator.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	66 - Differensial.	✓
14 - Glassruter.	O	67 - Drivaksler.	✓
15 - Setevarmer.	✓	69 - Bremsørør.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	73 - Parkbrems.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	74 - Støtdempere.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
Prøvekjøring.		76 - Lekkasje.	✓
24 - Motor virkemåte.	O	79 - Eksosanlegg.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	80 - Travers.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
31 - Bremsvirkning.	R	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
Motor.		84 - Fjærer / fjærbein.	✓
34 - Panser.	✓	Hjul,dekk.	
35 - Understellsnummer.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	86 - Hjullager.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	87 - Dekk.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	88 - Felg.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	✓
41 - Kjølesystem.	R		
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	R		
46 - Registerreim.	✓		



6623239

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	180,00
31.2		Bremsevirkning, HF	180,00
31.3		Bremsevirkning, VB	120,00
31.4		Bremsevirkning, HB	180,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	3,50 mm
87.3		Mønsterdybde HF	3,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	3,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,00 mm
89.2		Mønsterdybde	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde	8,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6623239

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6623239

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6623239

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6623239


Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



6623239

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



6623239

Bilder og vedlegg



46. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



6. okt. 2026

Køretøj: Ford Focus 1.5 TDCi EcoBlue Turnier
Motorkode: ZTDA
Produktionsår: 18-
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: WF0PXXGCHPKC22282 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 6. okt. 2026 07:42:43

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
Drivlinje	BECM-B batteriovervågningsmodul B	0 Fejl
bremsesystem	ABS CAN	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg HVAC OBD	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	BCMii karosseristyreenhed CAN-bus	1 Fejl
Fejlkode: B1495 Bagklapsmanipulationsføler Strømkreds med fejl.		
Komfort	C-CM Fartpilot CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	ikke tilgængelig

Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	HUD head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdersmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdersmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapmodul	ikke tilgængelig
Komfort	SCCM ratstammemodul	ikke tilgængelig
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Komfort	WACM Lademodul trådløst tilbehør	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearskiftemodul	ikke tilgængelig
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	0 Fejl
Styretøj	Elektr. styring CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	0 Fejl
Infotainmentsystem	DSP digital sound-processor CAN-bus	ikke tilgængelig