

6149511

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	572323



Kjøretøy

Bilmerke	Land Rover	Motorstørrelse	2179 cm ³
Modell	RANGE ROVER EVOQUE	Motoreffekt	110 kW
Type	LV	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RK38022	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALVA1DC2CH610252	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	215350	Bruktimportert	Nei
Karosseritype	Kupé	Registreringsår	2011
		Registrert første gang	21.10.2011
		Frist for neste EU kontroll	02.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6149511

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.9	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt	Tid mellom services er overskredet, Kjørelengde mellom services er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
41.2	Differensial	Oljelekkasje:	Bakre differensial
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	1 felg
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre bak
76.6		Slitt foring på ramme / travers:	Venstre bak, Høyre bak
77.10	Fjærer / fjærbein	* Fjær sitter ikke i sporet sitt HF. Videre feil søk anbefales	
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Fremre høyre nedre
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor



Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremses		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	O	52 - Lyktespyler / Visker	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	53 - Sentrallås	✓
10 - Bremsvæsknivå	O	54 - Setevarmer	✓
12 - Bremsør	✓	55 - Ladespenning generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	56 - Drivrem generator	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
15 - Bremsedal	✓	Hjul, dekk, felg	
Lys og signaler		65 - Dekk	✓
17 - Lys	✓	66 - Felg	R
19 - Refleks	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	68 - Hjullager	✓
21 - Varsellamper	✓	Styring	
22 - Varsellamper utvidet	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
e-Diagnose		72 - Styresnekke, tannstang	✓
23 - Full systemskann	R	73 - Styrestag/ledd	✓
Motor		74 - Styreservo	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	Hjuloppheng	
29 - Oljenivå motor	✓	75 - Støtdempere	✓
30 - Kjølevæske	✓	76 - Stabilisator	R
31 - Kjølevifte	✓	77 - Fjærer / fjærbein	R
32 - Kjølesystem	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
33 - Eksosanlegg	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
35 - Motorfester	✓	80 - Travers	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	Karosseri	
37 - Registerreim	R	81 - Frontrute	O
Drivverk		82 - Siderute/bakrute	✓
38 - Clutch	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
39 - Girkasse (manuell)	✓	85 - Takluke/Panoramatak	✓
41 - Differensial	R	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
42 - Drivaksler	✓	87 - Utvendig speil	R
43 - Mellomaksel	✓	88 - Underside	O
	✓	89 - Understellsnummer	✓



6149511

Karosseri

90 - Tilhengerfeste **O**

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll **✓**

93 - Taktrekk **✓**

94 - Solskjerm **✓**

95 - Innvendig speil **✓**

96 - Dørtrekk **✓**

97 - Døråpning **R**

98 - Seter **✓**

99 - Bilbelte **✓**

100 - Gulvmatter/-teppe **✓**

101 - Bagasjeromstildekning **✓**

102 - Laste-/bagasjerom **✓**

103 - Interiør generelt **R**



6149511

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	27,30 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	27,30 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,80 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,80 mm
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	182000
37.2		eller ved, måneder:	84
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6149511

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6149511

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6149511

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6149511


Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Differensial



31. Differensial



32. Døråpning



33. Døråpning



34. Døråpning



35. Døråpning




36. Felg



6149511

Bilder og vedlegg



37. Fjærer / fjærbein



38. Lakk / karosseri utvendig




39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig



41. Lakk / karosseri utvendig



42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lakk / karosseri utvendig




44. Lakk / karosseri utvendig



45. Lakk / karosseri utvendig




46. Opphengs- / bærearmer foraksel



47. Stabilisator



48. Stabilisator



6149511

Bilder og vedlegg



49. Utvendig speil

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



13. mar. 2026

Køretøj: Land-Rover Range Rover Evoque 2.2 16V TD-4 (L538) Coupe
Motorkode: 224DT (DW12BTED4)
Produktionsår: 11-15
Kilometerstand: 215350 (skrevet af kontrolløren) 13. mar. 2026 07:16:57
Registrering Nr: RK38022
VIN: SALVA1DC2CH610252 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 13. mar. 2026 07:18:44

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	DEMS motorstyreenhed diesel CAN	1 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: P0833-23
Koblingskontakt B
Strømkreds med fejl.

bremsesystem	ABS antiblokeringsystem VDCM	3 Fejl
---------------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: C0064-01
Længdeaccelerationssensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0437-73
Styremodul til reduktionsgearkasse bagest
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U0437-00
Styremodul til reduktionsgearkasse bagest
Modtaget ugyldige data.

bremsesystem	PBM styreenhed elektromekanisk parkeringsbremse	0 Fejl
---------------------	--	---------------

Passiv sikkerhed	RCM styreenhed sikkerheds- tilbageholdelsessystem	1 Fejl
-------------------------	--	---------------

Fejlkode: B00D5-13
Kontrollampe passagerairbag-slukning
Funktion ukorrekt.

Passiv sikkerhed	OCS passagerregistrering CAN	ikke tilgængelig
Termostyring	HVAC styreenhed for fuldautomatisk klimaanlæg	ikke tilgængelig
Termostyring	FBH brændstofdrevet tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	GPSM hovedstyreenhed tilnærmelsessensorikke tilgængelig	
Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	ikke tilgængelig
Komfort	GWM central gateway	ikke tilgængelig
Komfort	BCM karosseristyreenhed CAN	9 Fejl

Fejlkode: B1380-87
Ratkontaktpanel højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B112B-87
Ratmodul
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13BD-87
Styreenhed til ratvarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B112C-87
Kabineovervågningsføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0164-00
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0257-00
Modul grænseflade display/betjeningsselementer foran
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1C45-67
Frontrudevisker-parkeringskontakt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1281-11
blå LED stemningsbelysning zone 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B127B-15
Stemningsbelysning zone 1
Fejl i udgangsstrømkredsen.

Komfort	FCDIM interfacemodul	ikke tilgængelig
Komfort	IPC kombiinstrument OBD 1	ikke tilgængelig
Komfort	IPC kombiinstrument OBD 2	1 Fejl

Fejlkode: U0257-00
Modul grænseflade display/betjeningsselementer foran
Kommunikation forstyrret.

Komfort	HUD head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	AUCM ventilator head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	HCM forlygtestyremodul	0 Fejl
Komfort	HCM B forlygtestyremodul B	ikke tilgængelig
Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	PAM styreenhed for parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	DSM førersædestyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	PSM passagersædestyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	DDM førerdørsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	PDM passagerdørsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	RGTM bagklapmodul	ikke tilgængelig
Komfort	BCM soltag	9 Fejl

Fejlkode: B1380-87
Ratkontaktpanel højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B112B-87
Ratmodul
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13BD-87
Styreenhed til ratvarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B112C-87
Kabineovervågningsføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0164-00
CAN-bus-forbindelse til klimaanlægsstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0257-00
Modul grænseflade display/betjeningsselementer foran
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1C45-67
Frontrudevisker-parkeringskontakt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1281-11
blå LED stemningsbelysning zone 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B127B-15
Stemningsbelysning zone 1
Fejl i udgangsstrømkredsen.

Gearkasse	TCM automatgearkasse-styreenhed CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	RDCM differentialespærre-styreenhed bag	0 Fejl
Gearkasse	GSM gearskiftestyreenhed CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	GSM gearskiftestyreenhed B CAN	ikke tilgængelig
Tyverisikring	EWS startspærre CAN	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed CAN	ikke tilgængelig
Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering CAN	2 Fejl

Fejlkode: U0415-68
CAN-forbindelse fra ABS-styreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U0437-68
Styremodul til reduktionsgearkasse bagest
Modtaget ugyldige data.

Undervogn	SUMB/ADCM styreenhed aktiv undervogn CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	SASM ratvinkelsensor-styreenhed	0 Fejl
Styretøj	PSCM servostyringsstyreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	FCDIM interfacemodul CAN 1	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	FCDIM interfacemodul CAN 2	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	AAM audioforstærker	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	NCM navigationsstyreenhed	ikke tilgængelig