



6628010

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.10.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	636371



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	e-tron 55	Motoreffekt	141 kW
Type	GE	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EB47812	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZGE9LB021194	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	166829	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2020
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	28.05.2020
		Frist for neste EU kontroll	27.05.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6628010

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
48.4	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
49.3	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett mangler	
50.3	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Venstre speil
51.5	Vognbunn/understell.	Skade på jekkfeste:	Venstre foran, Høyre foran
76.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Høyre bak, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
12.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
20.5	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Fjernkontroll ikke funnet	
20.6		Ikke funksjonsprøvd	
24.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
27.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
45.12	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
50.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.21		Diverse steinsprut/lakksår	
50.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
77.22	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæske.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølesystem.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Tørt
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6628010

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 36 - Dører. ✓
2 - Skilter.	37 - Elektrisk vindusheis. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 38 - Dørråpning. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○ 39 - Dørtrekk. ✓
	40 - Bilbelte. ✓
Interiør.	41 - Gulvmatter/-teppe. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 42 - Seter. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 43 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 44 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 45 - Tilhengerfeste. ○
9 - Instrumenter.	✓ 46 - Varseltrekant / refleksvest ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 47 - Laste-/bagasjerom. ✓
11 - Lyd / lyssignaler.	✓ 48 - Bagasjeromstildekning/rollo R
12 - Glassruter.	○ 49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
13 - Setevarmer.	✓ 50 - Lakk / karosseri utvendig. R
14 - Innvendig speil.	
15 - Utvendig speil.	✓ Underside.
16 - Solskjerm.	✓ 51 - Vognbunn/understell. R
17 - Takluke/Panoramatak.	✓ 52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 53 - Stabilisator. ✓
19 - Taktrekk.	✓ 54 - Differensial. ✓
20 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	○ 55 - Drivaksler. ✓
21 - Interiør generelt.	✓ 57 - Bremsørør. ✓
	58 - Bremseslanger. ✓
Motor.	59 - Bremsbelegg innvendig. ✓
22 - Panser.	✓ 60 - Bremseskiver innvendig. ✓
23 - Understellsnummer.	✓ 61 - Parkbrems. ✓
24 - Feilkodeutlesing.	○ 62 - Støtdempere. ✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 63 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 64 - Lekkasje. ✓
27 - Oppvarmet rute/speil.	○ 65 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
28 - Bremsvæske.	68 - Travers. ✓
29 - Kjølesystem.	69 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
30 - Batteri 12 volt.	✓ 70 - Styrestag/ledd. ✓
32 - Utvendig tilstand motor.	✓ 71 - Styresnekke, tannstang. ✓
33 - Motorfester.	✓ 72 - Fjærer / fjærbein. ✓



6628010

Hjul, dekk.

73 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
74 - Hjullager.	✓
75 - Dekk.	✓
76 - Felg.	R
77 - Ekstra hjulsett..	O

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
83 - Bremseser - virkemåte	✓



6628010

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
28	Bremsevæske.		Ikke tilgjengelig for kontroll
29	Kjølesystem.		Ikke tilgjengelig for kontroll
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
44.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
73.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
73.2		Bremseskivetykkelse VF	35,50 mm
73.3		Bremseskivetykkelse HF	35,50 mm
73.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
73.5		Bremseskivetykkelse VB	28,00 mm
73.6		Bremseskivetykkelse HB	28,00 mm
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
75.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
75.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6628010

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6628010


Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6628010

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6628010

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Felg.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.

R