

TILSTANDSRAPPORT

Kjøretøy

Merke	PEUGEOT	Modell	5008
Registreringsnummer	CF 92471	Chassis nr. (VIN)	VF3M45GZWHL066343
Kilometerstand	155000	Første registrering	2017-11-29
Modellår	2018	Farge	Black
Kjøretøyets salgsstatus	☐ Ny ☒ Brukt ☐ Brukt import		
Utstyr	Justerbart ratt, Ratt skinn, Servostyring, Sete foran elektrisk justerbart med minne, Sete foran multifunksjon, Soltak, Speil automatisk nedblendbare, Speil sammenleggbare, Varmer tidsinnstilt (drivstoff), Vinduer tonede, Baksete justerbart, Midtarmene, Ratt eletrisk justerbart m/minne, Sentrallås, Sete bak avtagbare, Sete foran oppvarmet, Soltak elektrisk, Speil elektrisk, Speil sammenleggbare elektrisk, Vinduer bak mørktonede, Baksete nedfellbart, Interiør sport, Pollenfilter, Sete delskinn, Sentrallås fjernstyrt, Sete foran justerbar korsryggstøtte, Soltak panorama, Vinduer elektriske, Apple CarPlay, Infotainment handsfree, Infotainment radio DAB+, Infotainment navigasjon, Ratt Multifunksjon, Ryggekamera, Infotainment SD-kort, Infotainment navigasjon, Bakluke elektrisk, Keyless Go, Klimaanlegg bak, Lys adaptive, Parkeringssensorer bak, Tåkelys, Tiptronic, Parkeringssensorer foran, Kjørecomputer, Cruisekontroll, Cruisekontroll adaptiv, Klimaanlegg, Klimaanlegg To-sone, Regnsensor, Felger sommer, Hengerfeste avtagbart, Felger vinter, Dekk sommer komplett, Dekk vinter komplett, Hengerfeste, ABS, Antispinn, Isofix, Setebeltevarsler, Alarm, Alarm fabrikkmontert		

Rapporten ble fullført av Mekonomen Bilverksted - Fixit Bilverksted AS 24.08.2026

Kjøretøy og opplysninger

TILLEGGSINFORMASJON

Kjøretøy kjøpt	☐ Ny ☒ Brukt ☐ Brukt importert
Brukstype	☒ Privat ☐ Firma ☐ Taxi ☐ Skole
Vedlikehold er utført av	☒ Autoriserte verksteder ☐ Verksted ☐ Annet

Utstyr og tilbehør

UTSTYRSINFO

Antall nøkler	2
---------------	---

Antall ladekabler 0

Intervallstyrt arbeid

REGISTERREIM SKIFTET

Er registerreim skiftet? ☒ Ja ☐ Nei ☐ Ukjent

SERVICE

Har bilen blitt tatt service på? ☒ Ja ☐ Nei ☐ Ukjent

Sist service

År	2026
Kilometerstand	154755

PERIODISK KJØRETØYKONTROLL (PKK/EU)

Har bilen gjennomgått en kjøretøykontroll? ☒ Ja ☐ Nei ☐ Ukjent

Sist inspeksjon

Dato	2026-06-02
Kilometerstand	154818

Neste inspeksjon

Dato	2028-06-02
------	------------

Kjøretøykontroll

GENERELT

Diagnose ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Opplysninger ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Øvrig utstyr/klargjøring ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Annet ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

PRØVEKJØRING

Ulyder ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Prøvekjørt ☒ Ja ☐ Nei

Informasjon om prøvekjøring

Type vei Motorvei
Maks hastighet 110km/t
Temperatur og værforhold 15-25 grader

Vibrasjoner ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Øvrige feil ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Vinduspussere/-spyler ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Setevarme ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Klima ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Kamera ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Systemfunksjoner ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Sensor ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Trekraft ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Retningsstabilitet/selvoppretting ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Bremsefunksjon ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Parkeringsbrems ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Bremsekraftforsterker ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

BIL PÅ BAKKEN

Tilhengerfeste ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Identitet ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Understellsnummer ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Dokumentasjon utstyr/godkjenning ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Har bilen blitt tatt service på? ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Nøkler ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Lakk ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Speil ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Karosseriskader/rust ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Verktøy/nødutstyr ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Døråpning ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Terskler/innlastningssone ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Frontvindu ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Vinduer ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Lys foran ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Lys bak ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Refleks ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Andre lys ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Avgass ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Batteri(er) ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Tenningsanlegg ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Dynamo/lading ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Oljenivå/røykutvikling ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Bremsevæske ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Dashbord ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Instrumenter og brytere ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Midtkonsoll/midtarmlene ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Dørtrekk ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Seter ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Taktrekk ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Tepper/bekledning ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Vindusheiser ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Bilbelte ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Varme/AC/Klima ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Signalhorn/Lydsignal ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Multimedia ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Multifunksjonsratt ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Deksel ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

BIL I FULL HØYDE

Drivstoffanlegg/-ledninger ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Eksosanlegg ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Kjølesystem/vannpumpe ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Motor ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Motorfester/-demper ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Startmotor ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Turbo ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Registerreim ☐ Ok ☐ Feil ☒ Anmerkning
Ser her ut som om det er skiftet kjedesett.

Ratt/styringsmekanisme ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Stabilisatorer/stag ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Forstilling ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Bakstilling ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Korrosjon ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Antirustbehandling ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Lekkasjer ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Rør/slange ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Bremseskjold ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Girkasse ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Differensial ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Clutch/kobling/svinghjul ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Aksler ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Fordelingskasse ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Sommerhjul ☒ Ja ☐ Nei

Sommerhjul venstre foran

Dybde i mm 6

Sommerhjul høyre foran

Dybde i mm 6

Sommerhjul venstre bak

Dybde i mm 6

Sommerhjul høyre bak

Dybde i mm 6

Hjulmuttere/-bolter ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Hjullager ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Fjærer/støtdemper ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Ledd ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Bremseklosser ☒ Ok ☐ Feil ☐ Anmerkning

Bremsekiver ☒ Ok ☐ Ukjent

Vinterhjul ☒ Ja ☐ Nei

Vinterhjul venstre foran

Dybde i mm 6,4

Vinterhjul høyre foran

Dybde i mm 7,3

Vinterhjul venstre bak

Dybde i mm 6,4

Vinterhjul høyre bak

Dybde i mm 7,3