6660833

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.10.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	640221

Kjøretøy

Bilmerke	Fiat	**Motorstørrelse**	2287 cm^3
Modell	ducato	**Motoreffekt**	96 kW
Type	250	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	UF65364	**Drivstofftype**	Diesel
Understellsnr.	ZFA25000002681369	**Kjøretøygruppe**	315
Km.stand.	255605	**Bruktimportert**	Ja
Farge	Hvit	**Registreringsår**	2014
Karosseritype	Integrert førerhus	**Registrert første gang**	01.09.2014
		Frist for neste EU kontroll	29.04.2026

Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6660833

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt.	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.2	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
17.5	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre sideblinklys, Venstre baklys, Høyre baklys
27.17	Motor virkemåte	* Starter ikke.	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
46.1	Radio / Multimedia	Radio / musikkanlegg virker ikke	
49.2	Kupevifte	Kupevifte virker ikke.	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
51.9	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vindusvisker parkerer feil	Foran
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 1 nøkkel
57.4	Batteri ytre tilstand	* Mangler.	
65.12	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
81.5	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
83.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Høyre bak
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal, Høyre B-stolpe
86.2		Lakkriper:	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Støtfanger bak, Høyre forskjerm
86.11		Pyntelist / Detaljer løs, skadet eller mangler:	Venstre B-stolpe, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre B-stolpe
86.12		Rustangrep:	Venstre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Venstre forskjerm, Høyre bakskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side, Høyre side
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.18	Nøkler / Utstyr	* Kjøleaggregatet er ikke testet.	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak

6660833

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
23.5	Feilkodeutlesing	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
66.10	Felg	Ripe/ slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.31		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
103.5	Interiør generelt	Forventet bruksslitasje	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremserør	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremseslanger	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsekraftforsterker	Bilen er ikke prøvekjørt
Kjølevifte	Ikke tilgjengelig for kontroll
Eksosanlegg	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivstofftank, rør, slange	Ikke tilgjengelig for kontroll
Clutch	Bilen er ikke prøvekjørt
Girkasse (manuell)	Bilen er ikke prøvekjørt
Differensial	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivaksler	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt
Styresnekke, tannstang	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styrestag/ledd	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styreservo	Bilen er ikke prøvekjørt
Støtdempere	Ikke tilgjengelig for kontroll
Stabilisator	Ikke tilgjengelig for kontroll
Fjærer / fjærbein	Ikke tilgjengelig for kontroll
Opphengs- / bærearmer foraksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Travers	Ikke tilgjengelig for kontroll
Underside	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevirkning	Bilen er ikke prøvekjørt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset: Ja

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: starter ikke.

6660833

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper	R

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr	R
4 - Service/ Dokum.	R

Bremser

5 - Bremsebelegg	✓
6 - Bremseskiver	O
8 - Parkeringsbrems	✓
9 - Bremsevirkning	|
10 - Bremsevæskenivå	✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt	O
12 - Bremserør	|
13 - Bremseslanger	|
14 - Bremsekraftforsterker	|
15 - Bremsepedal	✓

Lys og signaler

17 - Lys	R
19 - Refleks	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓
21 - Varsellamper	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓

e-Diagnose

23 - Feilkodeutlesing	O

Motor

27 - Motor virkemåte	R
28 - Utvendig tilstand motor	✓
29 - Oljenivå motor	O
30 - Kjølevæske	✓
31 - Kjølevifte	|
32 - Kjølesystem	✓
33 - Eksosanlegg	|
35 - Motorfester	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	|
37 - Registerreim	R

Drivverk

38 - Clutch	|
39 - Girkasse (manuell)	|
41 - Differensial	|
42 - Drivaksler	|

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning	✓
45 - Instrumenter	✓
46 - Radio / Multimedia	R
47 - Elektrisk vindusheis	✓
49 - Kupevifte	R
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
53 - Sentrallås	R
56 - Drivrem generator	✓
57 - Batteri ytre tilstand	R
58 - Tilstand 12 volt batteri	|

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk	R
66 - Felg	O
67 - Ekstra hjulsett	R
68 - Hjullager	|
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
70 - Hjulkapsler/navkopper	✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
72 - Styresnekke, tannstang	|
73 - Styrestag/ledd	|
74 - Styreservo	|

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	|
76 - Stabilisator	|
77 - Fjærer / fjærbein	|
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	|
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	|
80 - Travers	|

6660833

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	|
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Bilen er ikke prøvekjørt
30	Kjølevæske		Kontrollert visuelt
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	60
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	0,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen

6660833

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6660833

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Døråpning R



12. Frontrute R

6660833

Bilder og vedlegg



13. Høyre bakdør **R**



14. Høyre bakdør **R**



15. Høyre bakskjerm **R**



16. Høyre bakskjerm **R**



17. Høyre bakskjerm **R**



18. Høyre bakskjerm **R**



19. Høyre bakskjerm **R**



20. Høyre bakskjerm **R**



21. Høyre fordør **R**



22. Høyre forskjerm **R**



23. Høyre speil **R**



24. Høyre utvendig synlig B-stolpe **R**

6660833

Bilder og vedlegg



25. Lys R



26. Lys R



27. Lys R



28. Radio / Multimedia R



29. Støtfanger bak R



30. Støtfanger foran R



31. Støtfanger foran R



32. Venstre bakskjerm R



33. Venstre bakskjerm R



34. Venstre bakskjerm R



35. Venstre fordør R



36. Venstre forskjerm R

6660833

Bilder og vedlegg



37. Venstre forskjerm **R**



38. Venstre kanal



39. Venstre speil **R**