

Områdeanalyser – Drammen


Kvikkleire, støysonekart, radon, flom, forurensning, ras- og skredfare kulturminner, og kommunens reguleringsplaner for området, samt kommunal oversikt over matrikkelenheten og kart over kommuneplaner.

Oversikt over risiko for kvikkleireskred i Drammen kommune

Ingen risiko i området Tangen, Nordøst for Norbykollen merket av i kartet.

Kartet er hentet ut fra hjemmesidene til Norges Vassdrags-og Energidirektorat.

[Kvikkleirerapporter for Drammen kommune – NVE](#)




Oversikt over støysoner

Noe støy fra området Tangen som følge av trafikk på Svelvikveien og av og til kan det komme støy fra E18 i form at susing, men oppfattes ikke som sjenerende.

VIKTIG! Det er en del støy fra en bedrift som driver med skrapmetall og vraking av biler på Sota.

[NG Nordic,](#)
[previously NG](#)
[Metall](#)




Oversikt over risiko for Radon i Drammen kommune

Høy risiko i området Tangen, Nordøst for Norbykollen merket av i kartet.

VIKTIG!
Huset er bygd med radonsperre og huseier har foretatt egne målinger av radon og resultatene viser svært lave verdier. Se eget dokument.

Kartet er hentet ut fra hjemmesidene til Norges Geologiske undersøkelse




Oversikt over risiko for flomfare i Drammen kommune

Ingen risiko i området Tangen, Nordøst for Norbykollen merket av i kartet.

Kartet er hentet ut fra hjemmesidene til Norges Vassdrags-og Energidirektorat.

[NVE Aktsomhetskart for flom](#)




Oversikt over grunnforurensning

Ingen risiko i Hedensrudveien 43C merket av med Rød nål i kartet.

Kartet er hentet ut fra hjemmesidene til Miljødirektoratet.

[Grunnforurensning](#)



Oversikt over ras- og skredfare

Dette er ikke kartlagt i Drammen kommune.

Se oversikt på hjemmesidene til Norges Vassdrags-og Energidirektorat.

[Drammen kommune](#)
[- NVE](#)

Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørende rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Det kan derfor forekomme kvikkleire også utenom de kartlagte sonene og områder under marin grense må vurderes som aktsomhetsområder for kvikkleire. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

[Det er utført kvikkleirekartlegging i din kommune.](#)

Faresoner skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng omhandler skredtypar som steinsprang, jordskred, flaumskred, sørpeskred og snøskred.

Det fins førebels ikkje faresoner for skred i bratt terreng for din kommune

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare med gjentaksintervalla gitt i Byggeteknisk forskrift og er tilpassa bruk på reguleringsplannivå og byggesak. Les mer om flomsonekartene [her](#).

Oversikt over kulturminner

Se oversikt på hjemmesidene til Riksantikvarens Kulturminnesøk.no

[Hjem - Kulturminnesøk](#)

KULTURMINNESØK

Søk i kulturminner

Filter

Drammen tollsted, Offentlig institu..
Drammen, Buskerud

Datering: Flere dateringer
Vernestatus: Forskriftsfredet

DRAMMEN HANDELSGYMNASIUM (..
Drammen, Buskerud

Datering: 1800 tallet, første kvartal
Vernestatus: Vedtaksfredet

Skogrand, Funnsted
Drammen, Buskerud

Datering: Senneolitikum
Vernestatus: Uavklart

Drammens Museum / Marienlystha...
Drammen, Buskerud

Datering: 1700 tallet, fjerde kvartal
Vernestatus: Uten vern


Anker-Berskog (Berskog Nedre), H...
Drammen, Buskerud

Datering: 1700 tallet, fjerde kvartal
Vernestatus: Vedtaksfredet

Drammen kommunes egen oversikt over kulturminner

For området Tangen
er klipt ut av kartet
over Tangen-
Åskollen.

[Liste over
kulturminneregistreri
nger i tidligere
Drammen kommune |
Drammen kommune](#)



Kommunal oversikt over matrikkelenheten

Matrikkelenhet 3301 - 112/280/0/3



Drammen kommune

Eiendomsinformasjon

Kommune	Drammen kommune	Seksjonert	Nei	Areal oppgitt	0
Kommunenr	3301	Tinglyst	Ja	Areal beregnet	0
Gårdsnr	112	Kulturminner registrert	Nei	Arealkilde	Ikke oppgitt
Bruksnr	280	Grunnforensing registrert	Nei	Etablert dato	28.2.2020
Festenr	0	Aktive festegrunner	Nei		
Seksjonsnr	3	Punktbeste	Nei		
Bruksnavn		Seksjon formål	Boligseksjon		
Koordinat	Øst: 0 Nord: 0				
Grunnboksutskrift	Bestill bekreftet Vis ubekreftet				

Adresser (1)

Adresse	Tilleggsnavn	Grunnkrets	Kirkesogn	Valgkrets	Skolekrets	Bruksenheter
 Hedensrudveien 43C, 3040 DRAMMEN		Tangen-Åskollen 5	Tangen og Strømsø	Strømsø	Brandengen	

Bygninger (1)

Bygningsnummer	Type	Status	Sefrak	Kulturminne	Næringsgruppe
300762629-0	121 - Tomannsbolig, vertikaldelt	Ferdigattest	Nei	Nei	Bolig

Kulturminner (0)

Lokalitetsnr	Art	Vernetype	Kategori	Matrikkelføringsdato	Tilknyttede matrikkelenheter
--------------	-----	-----------	----------	----------------------	------------------------------

Grunnforensing (0)

Lokalitetsnr	Lokalitetsnavn	Påvirkningsgrad	Myndighet	Matrikkelføringsdato	Tilknyttede matrikkelenheter	Vedtak
--------------	----------------	-----------------	-----------	----------------------	------------------------------	--------

Teiger (0)

Koordinat	Areal	Hovedteig	Har flere matrikkelenheter	Arealmerknader
-----------	-------	-----------	----------------------------	----------------

Anleggsprosjeksjonsflater (0)

Koordinat	Areal	Hovedflate
-----------	-------	------------

Søk selv på kommunens egne sider. [ISYMap](#)

VIKTIG!
Hedensrudveien
43A har søkt om å
få bygge på huset
som er markert
med blå firkant i
kartet

Det ligger også en sameiekontrakt til grunn for 43 A,B og C.

Drammen


×






- > ☐ Dispensasjon fra plan
- > ☐ Reguleringsplan til behandling
- > ☐ Gjeldende reg.plan over bakken
- > ☒ Gjeldende reg.plan på bakken
- > ☐ Gjeldende reg.plan under bakken
- > ☐ Kommunedelplan til behandling
- > ☐ Kommuneplan til behandling (Tomt for data)
- > ☐ Kommunedelplan
- > ☐ Kommuneplan

▼ Bygge- og delesaker

- > ☒ Bygge- og delesaker under behandling
- > ☒ Bygge- og delesaker avsluttet 2019 og fremover

Kartlag

Tegnforklaring

Last opp kartlag

?

GeoJson ▲



Bokmål | English
Om

