

HOFSØY MARIA
Stadsing Dahls Gate 6

7015 TRONDHEIM

Til stede:
Mina Aasen

Målepunktsid:
68205592

Saksnr:
307342

Dato:
10.11.2022

Forhåndsvarsel

Tilsynsrapport fra tilsyn utført den 02.11.2022

Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn av Deres elektriske anlegg, anleggsnr. 115897-001.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel). Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. El-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 10.11.2022. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd. De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. Forvaltningsloven §16.


Frist for å komme med eventuelle kommentarer er innen 10.12.2022

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebære at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av kontrollrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen. De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 -19.

Ved eventuelle forespørsler, ring 73994503

Med hilsen
Omexom Elsikkerhet AS



Freddy Mathisen
Elsikkerhetsingeniør

Tensio TS AS

Telefon: 74 12 15 00

Postadresse:
Postboks 9480 Sluppen
7496Trondheim

Besøksadresse:
Tempeveien 15
7031 Trondheim

www.tensio.no
dle.ts@tensio.no
Org.nr: 978 631 029 MVA

Tensio TS AS
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim
Tlf. 74 12 15 00

HOFSØY MARIA
Stadsing Dahls Gate 6

7015 TRONDHEIM

Saksnr.
307342

Pinkode
5530

Anleggsnr.
115897-001
Målepunktsid.
68205592

Målernr.
6970631401906114
Kontrolldato
02.11.2022

Stadsing Dahls gate 6
7015 TRONDHEIM

Kontrolltype
PERIODISK

Beh. av
Freddy Mathisen

Retting av avvik må utføres av el-virksomhet som er registret i "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" sitt Elvirksomhetsregister: Bekreftelse på rettingsarbeid oversendes på e-post til: dle.ts@tensio.no
"Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt".

Tilsynsrapport

Kontrollen er utført i samsvar med "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" sine krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

- | | | |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Sikringsskap
leilighet | Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. Jf. fel § 28.
<i>Gjelder hull i topp av sikringsskap.</i> |
| 2 | Bad | Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. fel § 21.
<i>Gjelder stikkontakt ved vask. Stengesegl påsatt.</i> |
| 3 | Bad | Utstyr/anleggsdel manglet allpolig bryter. Jf. fel § 30.
<i>Gjelder 1-polt bryter til spotter og taklys.</i> |
| 4 | Stue | Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. fel § 21.
<i>Gjelder samtlige stikkontakter.</i> |

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato

Underskrift montør

Dato

Underskrift installatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

99,1 M ohm

..... M ohm

DET LOKALE ELTILSYN:

10.11.2022

Dato

Underskrift