

Elkontrollen

Rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon

Brannforebyggende Elkontroll NEK 405-2



Dal Elektriske AS

Telefon: 63 92 20 50

Elektroinstallatør	
Firma/Navn:	Dal Elektriske AS
Kontaktperson:	Burås Hjalmar
Adresse:	Folkeparken 2
Postnr/Sted:	2072 Dal
Telefon:	63922050
E-post:	firmapost@dal-el.no

Oppdragsgiver (Kunde)	
Firma/Navn:	Fuglerudtunet Borettslag
Kontaktperson:	Liv Wenger
Adresse:	v/Liv Wenger Kornett Rasmussens veg 1
Postnr/Sted:	2070 Råholt
Telefon/Mobil:	40313893 41840306
E-post:	liv-we@online.no

Ordre	
Ordrenummer:	71843

Kunde	
Kundenummer:	10078

Anleggsadresse			
Anleggssted:	Fuglerudtunet Borettslag		
Adresse:	Kornett Rasmussens veg 40		
Postnr/Sted	2070	RÅHOLT	Boligmappenr.: AVR7737

Anlegg - Kontaktperson			
☐ Eier	☐ Bruker	☒ Annet	Telefon: 41840306
Navn:	Fuglerudtunet Borettslag, ved Liv Wenger		E-post: liv-we@online.no

Anleggsbeskrivelse			
Type anlegg:	Bolighus		Byggeår: 2002
Utført iht:	☒ NEK 400	Utg: 2002	Senere utbedret:
	☐ Annet	Beskr:	

Merknader			
Må utbedres omgående:			
Må utbedres innen angitt frist:			
Forslag til forbedringer:			
Frist for utbedring:		Neste periodiske kontroll:	

Sjekkpunkt				
Måling/prøving		Kommentar	Verdi	OK
Isolasjonsresistansen på installasjonen	☒		132 MΩ	☒
Temperatur/Varmgang i fordeling	☒		27,4 °C	☒
Kontinuitet i jordledninger og utjevninger	☒		0,1 Ω	☒
Jordfeilbryter/jordfeilvarsler/utkobling/lyd	☒		22 (gjelder 30mA jfb) og 85 (gjelder 100mA jfb)	☐
Overgangsmotstand til jord	☒		Ω	☐
Automatisk utkobling	☒	Målt i stikk stue	449 A	☒
Gulv- og veggresistans	☐			☒
Andre målinger	☐			☒

Elkontrollen

Rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon

Brannforebyggende Elkontroll NEK 405-2

SELV, PELV og elektrisk adskillelse			MΩ ☒
-------------------------------------	---	--	--

Sjekkpunkt			
Sikringsskap		Kommentar	Rettet
Tilgjengelig for ettersyn	☒		☐
Merking av kurser og utstyr	☒		☐
Defekt utstyr, bunnskruer, sikringsautomater/elementer og rengjøring	☒		☐
Forhold mellom kabler og vern	☒		☐
Utstyrets kapslingsgrad	☒		☐
Kabelinnføringer	☒		☐
Tilkoblinger og varmgang	☒		☐
Overspenningsvern		Ikke aktuelt på tidspunkt for opprinnelig installasjon	☐
Jording		Kommentar	Rettet
Hovedjord tilkoblet	☒		☐
Tillegsutjevningsforbindelser	☒		☐
Jording av stikkontakter og utstyr	☒		☐
Installasjon		Kommentar	Rettet
Bruksendring	☒		☐
Varmgang i kontakter, koblingsbokser, stikkontakter, plugg, motorer med mer	☒	Tegn til varmgang i stikk til vaskemaskin.	☒
Utstyrets kapslingsgrad	☒		☐
Utstyr montert ihht monteringsanvisninger	☒		☐
Vedlikehold av utstyr	☒		☐
Kabler, ledninger og bevegelige ledninger	☒	Kabel avmantlet utenfor stikkontakt. Var benyttet skjøteledning til garasjeportåpner.	☒
Brannetting	☒		☐
Belysningsanlegg	☒		☐
Varmeanlegg	☒		☐
Dokumentasjon på installasjoner utført etter 1999	☒		☐
Generell betraktning om den faste installasjonens tilstand	☒		☐
Eventuelt	☒		☐
Brannvern		Kommentar	Rettet
Brannslukningsutstyr og rømningsveier	☒		☐
Brannvarslingsanlegg	☒		☐
Informasjon		Kommentar	Rettet
Eier/brukers ansvar	☒		☐
Samsvarserklæring og dokumentasjon	☒		☐
Belysning og varme	☒		☐
Kabler og skjøteledninger	☒		☐

Elkontrollen

Rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon

Brannforebyggende Elkontroll NEK 405-2

Spesielle hensyn i barnerom	☒		☐
Forsvarlig bruk av forbruksapparater	☒		☐

Informasjon		Kommentar	Rettet
Overspenningsvern	☒		☐
Jordfeilbryter	☒		☐
Batteribytte på røykvarsler	☒		☐

Sjekkpunkt

Generelt		Kommentar	OK
Er bruk av materiell, utstyr, timer og kjøring registrert og overlevert firma?	☐		☐



Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.

Gjennomgang og kontroll av den elektriske installasjonen er basert på visuell kontroll, evt. kontrollmålinger, eksisterende dokumentasjon samt oppdragsgivers påvisninger og informasjon. Demontering av utstyr foretas kun ved mistanke om feil/mangler. Det tas forbehold om skjulte feil og mangler som en normalt aktsom gjennomgang av oppdraget ikke kan avdekke. Kontrollen tilfredsstiller kravene i NEK 405 (krever gyldig sertifikatnummer i signaturfelt).

Kommentarer:

Boligkontroll 405-2.

Liv Wenger 418 40 306.

Kontrollert av:			
Navn:	Gjøystdal Jonas		
Dato:	15.10.2025	Sertifikat:	804-26-90
Signatur:			

Rettet av:	
Navn:	
Dato:	
Signatur:	JG

Bilder tilhørende ordre 71843



Skjema: "NELFO Per. kontr. Bolig NEK405-2"

Spørsmål: Kommentar

Beskrivelse: Tegn til varmgang i stikk til vaskemaskin, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "NELFO Per. kontr. Bolig NEK405-2"

Spørsmål: Kommentar

Beskrivelse: Kabel avmantlet utenfor stikkontakt, Filnavn: img_0001.jpg